

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001614-2203



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ  
NIT 900634983-0  
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá  
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-03-09	Nombre o razón social: DIANA MILENA QUEMBA LARA	Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 1022997763	
Dirección: CL 111 12 29		Telefono: 3022809097	Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: WHP631	Marca: CHEVROLET	Línea: N300	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2014	Cilindraje: 1206
Servicio: PUBLICO		No Licencia Tránsito: 10018692372	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO LUNA	Kilometraje: 167357
				Empresa:	Conductor: DIANA MILENA QUEMBA LARA



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
	40		42		48		43	40	%
Frenos									
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
72,2	50	%	2376	3159	N	2279	3120	N	4,1
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho
36,6	18	%	2552	3227	N			2084	3345
									18,3
									30
									30

Desviación Lateral									
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	
1	0								

Inspección Visual									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE				
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE				
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE				
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE				
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE				
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE				
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE						
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llantas de respuesto	CUMPLE						
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE						
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE						
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extingtor	CUMPLE						
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE						
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE						
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE						
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE						
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE						
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE						
G5 Reversa	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE						

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,98	3,78
Eje 2	4,12	4,21

**GDA MOTOS & AUTOS**  
NIT:900.634.983-0 BOGOTÁ

*Sergio Andres Moreno Sanchez*  
SERGIO ANDRES MORENO SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.