

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005806-2203

C.D.A.  
SEIKOU S.A.S.

CDA SEIKOU SAS  
NIT 901074563-0  
Cra 20 No 66-34/40  
7557338  
BOGOTA D.C. Tel

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2022-03-22	Nombre o razón social: MAURICIO MOGOLLON BERNAL	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 9531091			
Dirección: CLL 151 B BIS A 115 63	Telefono: 3158361384	Ciudad: BOGOTA		Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: FSV787	Marca: JAC	Linea: S2(HFC7151EAV)	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2019	Cilindraje: 1499	Kilometraje: 78564	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10019676429	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor:		




Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad		
	58		57		58		58	40	%		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62,7	50	%	1777	3757	N	1599	3326	N	10	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
29,1	18	%	2148	2521	N	2022	2413	N	5,9	30	%
			Eje 1 Izquierdo			Eje 1 Derecho					
			Eje 2 Izquierdo			Eje 2 Derecho					
			Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					
Desviación Lateral											
Eje 1	-0,1	Eje 2	-2,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad		
									(m/km)		
Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G5 Luz de parqueo		CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE			
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G5 Luz Interna		CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha		CUMPLE			
G1 Anclaje sillas		CUMPLE	G5 Luz Placa		CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda		CUMPLE			
G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G5 Luces Altas		CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha		CUMPLE			
G1 Aseo General		CUMPLE	G5 Luces Bajas		CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE			
G1 Espejos		CUMPLE	G5 Indicadores de tablero		CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE			
G2 Pernos		CUMPLE	G5 Terminales Batería		CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE			
G2 Soportes		CUMPLE	G5 Anclaje de batería		CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE			
G2 Rotulas Superiores		CUMPLE	G5 Desempeñador		CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE			
G2 Rotulas Inferiores		CUMPLE	G6 Cruceta		CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho		CUMPLE			
G2 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G6 Linterna		CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE			
G2 Amortiguadores		CUMPLE	G6 Triangulos		CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho		CUMPLE			
G2 Tijeras		CUMPLE	G6 Banderola		CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE			
G3 Limpiaparabrisas		CUMPLE	G6 Tacos		CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho		CUMPLE			
G3 Retrovisores		CUMPLE	G6 Llanta de respuesto		CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE			
G3 Pito		CUMPLE	G6 Gato		CUMPLE	G9 Latonería y Pintura		CUMPLE			
G3 Dispositivo de velocidad		CUMPLE	G6 Herramienta		CUMPLE	G9 Tapicería		CUMPLE			
G4 Parabrisas		CUMPLE	G6 Extintor		CUMPLE	G9 Cojinería		CUMPLE			
G4 Ventanillas		CUMPLE	G6 Botiquin		CUMPLE	G10 Caja de Direccion		CUMPLE			
G4 Puertas		CUMPLE	G6 Señales de advertencia		CUMPLE	G10 Terminales		CUMPLE			
G4 Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G10 Brazos Axiales		CUMPLE			
G4 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G11 Bastidor		CUMPLE			
G5 Direccionales		CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G11 Pisos		CUMPLE			
G5 Stop		CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G12 Promedio de Distancia		CUMPLE			
G5 Reversa		CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha		CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo		CUMPLE			

- |                               |                            |                            |                            |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA                | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS                | G10: SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION     | G5: SISTEMA ELECTRICO      | G8: RINES                  | G11: CHASIS                |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA    | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	7,59	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,25	5,36
Eje 2	5,14	5,25



*[Firma]*  
CARLOS RINCON  
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.