

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001668-2203



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-03-28	Nombre o razón social: DORA YANIRA HERNANDEZ	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No.	51994286	
Dirección: CRA 2 30 112 SUR SOACHA	Telefono: 3195067882	Ciudad: SOACHA	Departamento: CUNDINAMARCA		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: FVK092	Marca: FOTON	Línea: BJ6425MD32A-AA	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindraje: 1206
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10018236347	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: DORA YANIRA HERNANDEZ



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	74		61		50		55	40	%

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
66,1	50	%	Eje 1 Izquierdo	1858	3208	N	Eje 1 Derecho	1958	2914	N	5,1	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2435	3335	N	Eje 2 Derecho	2192	3316	N	10	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
35,7	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral									
Eje 1	2	Eje 2	-2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad
									(m/km)

Inspección Visual			
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
		G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
		G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
		G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
		G9 Tapicería	CUMPLE
		G9 Cojinería	CUMPLE
		G10 Caja de Dirección	CUMPLE
		G10 Terminales	CUMPLE
		G10 Brazos Axiales	CUMPLE
		G11 Bastidor	CUMPLE
		G11 Pisos	CUMPLE
		G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
		G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,98	3,87
Eje 2	4,45	4,23

CDA MOTOS & AUTOS
NIT:900.634.983-0 BOGOTÁ

Sergio Andres Moreno Sanchez
SERGIO ANDRES MORENO SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.