

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2022-03-30	Nombre o razón social GIROS Y FINANZAS	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 860006797			
Dirección CRA 32 33 A 25		Teléfono 1000000	Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa WMW290	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Kia	Línea New sportage lx		
Modelo 2016	No. de licencia de transito 10011214737	Fecha Matrícula 2016-01-28	Color Blanco	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 8LGJE5528GE022333		
No. Motor G4GCEW001916	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1975	Kilometraje 1	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2022-03-30 WMW290 12:32



2022-03-30 WMW290 12:35

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 80.60	Delantera Derecha	Valor 79.80	Trasera Izquierda	Valor 89.10	Trasera Derecha	Valor 43.90	Mínimo 40	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
56.80	50	%	Eje 1 izquierdo 2499.00	4957.00	N	Eje 1 Derecho 3147.00	4407.00	N	20.60*	30	%
			Eje 2 izquierdo 1819.00	3456.00	N	Eje 2 Derecho 1697.00	3320.00	N	6.71	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo N		N	Eje 3 Derecho N		N			%
20.50	18	%	Eje 4 izquierdo N		N	Eje 4 Derecho N		N			%
			Eje 5 izquierdo N		N	Eje 5 Derecho N		N			%

Desviación lateral							
Eje 1 -1.37	Eje 2 -7.77	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km


Inspección Visual											
G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE			
G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE			
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE			
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G5	Anclaje de Bateria	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			
G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE			
G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE			
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE			
G2	Rotulas inferiores	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE			
G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G6	Boliquin	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE			
G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G4	Ventaniillas	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE			
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE			
G4	Parabrisas	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE			
G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE			
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE			
G3	Pito	CUMPLE	G2	Pemos	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE			
G2	Soportes	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE			
G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE			
G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE			
G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE			
G5	Stop	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			
G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Luz placa	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE			
G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE			
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE			
G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G6	Extintor	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE						

G1 CARROCERÍA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.50
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.72	3.26
Eje2	4.50	4.17



NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)