


RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA SUPERCARA LA TERMINAL, NIT: 900187962-6
 CARRETERA LA CORRALIDAD SECTOR DOÑA MARIELA CONTIGUO AL TERMINAL DE TRANSPORTES, CARTAGENA
 (BOLIVAR)
 TEL: 6817002

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		CC (X) NIT () CE () No. 1044906129	
2022-04-04	ALEXANDER ENRIQUE JIMENEZ				
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
URB VELA ANDREA MZ F LOTE 20		6654123	Cartagena	Bolívar	

3. DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
KSP288	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duxtar
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2022	1802480728	2021-11-03	Bianco	Gasolina	AFBHJD206NM051060
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
J759Q072798	OTTO	1598	121545	5	SI () NO (X)
		Blindaje			
		SI () NO (X)			

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Auditivas			5. Intensidad inclinación de las luces bajas			6. Suma de la intensidad de las luces		
Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Valor	Unidad
Ruido escape	-	dBA	Baja Derecha	30.00	2.5	Klux/m	2.30	0.5 - 3.5
			Baja Izquierda	29.50	2.5	Klux/m	2.72	0.5 - 3.5
								120.00
								225

7. Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	79.50		65.70		64.00		55.20
							Mínimo
							40

8. Frenos											
Eficiencia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desbalance	Wpwr	Unid
81.90	50	%	Eje 1 Izquierdo	2416.00	3608.00	N	Eje 1 Derecho	2479.00	3648.00	N	2.54
			Eje 2 Izquierdo	2141.00	3017.00	N	Eje 2 Derecho	2028.00	3018.00	N	5.23
Eficiencia auxiliar	Máximo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
15.80*	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				

9. Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
-5.02	-5.81				10	%

10. Dispositivos de cobro (si aplica)					
Referencia comercial de la tarifa	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo
					Unidad %

11. Emisiones de gases										
11.a Vehículos con ciclo OTTO					11.b Vehículos a Diesel (capacidad)					
Temp. °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dioxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Oxido nitroso NO	Temp. °C	Rpm	Ciclo 1	Unid
		U n i d	U n i d	U n i d	U n i d	U n i d			Ciclo 2	Unid
		Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma			Ciclo 3	Unid
		%	%	%	%	%			Ciclo 4	Unid
		%	%	%	%	%			Valor	Norma
		%	%	%	%	%				

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Freno de estacionamiento (de parking de mano) con una eficacia inferior al 18%	Eficacia		X
Total			0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SÍ NO

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

78125

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Ramón
RAMÓN DIAZ BENAVIDES

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Ramón Díaz Benavides [Inspección sensorial exterior], Nelson Fernando Gómez Sánchez [Foto interior], Ramón Díaz Benavides [Inspección sensorial interior], Ramón Díaz Benavides [Inspección sensorial inferior], Ramón Díaz Benavides [Alineación de luces], Ramón Díaz Benavides [Inspección sensorial motor], Ramón Díaz Benavides [Tercera placa], Ramón Díaz Benavides [Alineación, peso, suspensión y frenos], Ramón Díaz Benavides [Foto del exterior], Ramón Díaz Benavides [Profundidad de labrado],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES