

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00016536-2204



CDA MI VAQUITA  
NIT 900293608  
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA  
Tel 6617999

<b>FECHA</b>		<b>DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO</b>					
Fecha de prueba: 2022-04-04	Nombre o razón social: ALVEAR SARAVIA ADOLFO ENRIQUE	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 9297571			
Dirección: CRA 32 NO 25-110	Telefono: 316677263	Ciudad: CARTAGENA		Departamento: BOLIVAR			
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>							
Placa: TVC573	Marca: RENAULT	Linea: DUSTER DYNAMIQUE 4X4	Clase: CAMPERO	Modelo: 2016	Cilindraje: 1998	Kilometraje: 294636	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10009464731	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO ARTICA	Empresa:	Conductor: ALVEAR SARAVIA ADOLFO ENRIQUE		



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Mínimo	Unidad	
		56			66			54			51	40	%	
Suspension (si aplica)														
Frenos														
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio		Máximo	Unidad
55	50	%	Eje 1 Izquierdo	2480	4120	N	Eje 1 Derecho	2420	4120	N	2,4	30	%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1240	2747	N	Eje 2 Derecho	1260	2452	N	1,6	30	%	
9,6"	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho							
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho							
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho							
Desviación Lateral														
Eje 1	-2,5	Eje 2	-2,5	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	
Inspección Visual														
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE			
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Cojinería	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE			
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE			
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE					
G1 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE					
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE					
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE					
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE					
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE					
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE					
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE					
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE					
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llantas de repuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE					
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE					
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE					
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE					
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE					
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE					
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE					
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE					
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE					
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE					
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE					

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.23	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,15	6,22
Eje 2	6,41	6,19

*Jose Izquierdo*  
JOSE MANUEL IZQUIERDO SAURITH

Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.