

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHICULOS

No: 06661716-2264

CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ  
NIT 906634983-9  
CRA 296 N° 20 - 17 SUR Bogotá  
Tel 6370352



FECHA  
Fecha de prueba  
2022-04-12

Nombre o razón social

MARTHA CECILIA FIGUEROA BOMELA

DATOS DEL PROPIETARIO O TITULAR DEL VEHICULO

Documento de identidad

CC ( X ) NIT ( ) CE ( ) No. 52796028

Dirección

CRA 1 ESTE 32B 33

Teléfono

BOGOTÁ

Empaquetado  
DISTRITO CAPITAL

Placa  
WNU006  
Servicio  
PUBLICO

Marca  
CHEVROLET  
No licencia (Renovado)  
10012047926

Combustible  
GASOLINA  
Color  
BLANCO LUNA

Linea  
M300  
Empresa  
BLANCO LUNA

Clase  
CAMIONETA

Modelo  
2016  
Cilindros  
1206  
#Autorización  
230824

Conductor  
MARTHA CECILIA FIGUEROA BOMELA



Fecha: 2022-04-12. Pista: WNU006 Hora: 08:33



Fecha: 2022-04-12. Pista: WNU006 Hora: 08:31

Suspensión (Si aplica)

| Delantera Izquierda      | Valor  | 61   | Delantera Derecha |                 | Valor  | 54   | Trasera Izquierda |                 | Valor | 51   | Trasera Derecha |               | Valor  | 50 | Mínimo | 40 | Unidad | % |
|--------------------------|--------|------|-------------------|-----------------|--------|------|-------------------|-----------------|-------|------|-----------------|---------------|--------|----|--------|----|--------|---|
|                          |        |      | Unidad            | Unidad          |        |      | Unidad            | Unidad          |       |      | Unidad          | Unidad        |        |    |        |    |        |   |
| <b>Eficacia Total</b>    | Mínimo | 50   | %                 | Eje 1 Izquierdo | Fuerza | 2034 | Unidad            | Eje 2 Izquierdo | Peso  | 3061 | N               | Desequilibrio | Máximo | 30 | %      |    |        |   |
| 61.3                     | Unidad | 3227 | N                 | Eje 3 Izquierdo | Fuerza | 1742 | N                 | Eje 4 Derecho   | 3247  | N    | 27,3"           | %             |        |    |        |    |        |   |
| <b>Eficacia Auxiliar</b> | Mínimo | 18   | %                 | Eje 4 Izquierdo |        |      |                   | Eje 5 Derecho   |       |      |                 |               |        |    |        |    |        |   |
| 33                       | %      |      |                   |                 |        |      |                   |                 |       |      |                 |               |        |    |        |    |        |   |

  

| Eje 1                             | -1     | Eje 2                      | 2      | Eje 3                  | Eje 4  | Eje 5                  | Unidad | Máximo                    | ± 10   | Unidad                    | (m³/m) |
|-----------------------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
|                                   |        |                            |        |                        |        |                        |        |                           |        |                           |        |
| <b>Inspección Visual</b>          |        |                            |        |                        |        |                        |        |                           |        |                           |        |
| G1: Identificación reglamentaria  | CUMPLE | G5: Luz de parqueo         | CUMPLE | G8: Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE | G8: Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE | G8: Eje2 Rin Derecho      | CUMPLE | G8: Eje2 Rin Derecho      | CUMPLE |
| G1: Distintivo de la empresa      | CUMPLE | G5: Luz Interna            | CUMPLE | G8: Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | G8: Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | G8: Lateral y Pintura     | CUMPLE | G8: Lateral y Pintura     | CUMPLE |
| G1: Anclaje sillar                | CUMPLE | G5: Luz Pílica             | CUMPLE | G8: Tapicería          | CUMPLE | G8: Tapicería          | CUMPLE | G8: Cofinería             | CUMPLE | G8: Cofinería             | CUMPLE |
| G1: Estado tubo escape            | CUMPLE | G5: Luces Altas            | CUMPLE | G8: Caja de Dirección  | CUMPLE | G8: Caja de Dirección  | CUMPLE | G8: Terminales            | CUMPLE | G8: Terminales            | CUMPLE |
| G1: Asso General                  | CUMPLE | G5: Luces Bajas            | CUMPLE | G8: Brazos Auxiliares  | CUMPLE | G8: Brazos Auxiliares  | CUMPLE | G8: Bastidor              | CUMPLE | G8: Bastidor              | CUMPLE |
| G1: Espejos                       | CUMPLE | G5: Indicadores de tablero | CUMPLE | G8: Pisos              | CUMPLE | G8: Pisos              | CUMPLE | G8: Promedio de Distancia | CUMPLE | G8: Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G2: Pernos                        | CUMPLE | G5: Terminales Batería     | CUMPLE | G8: Promedio de Tiempo | CUMPLE | G8: Promedio de Tiempo | CUMPLE |                           |        |                           |        |
| G2: Soplotes                      | CUMPLE | G5: Anclaje de batería     | CUMPLE |                        |        |                        |        |                           |        |                           |        |
| G2: Rolulas Superiores            | CUMPLE | G5: Desempañador           | CUMPLE |                        |        |                        |        |                           |        |                           |        |
| G2: Rolulas Inferiores            | CUMPLE | G6: Cruzeta                | CUMPLE |                        |        |                        |        |                           |        |                           |        |
| G2: Resortes o Ballestas          | CUMPLE | G6: Linterna               | CUMPLE |                        |        |                        |        |                           |        |                           |        |
| G2: Tijeras                       | CUMPLE | G6: Banderola              | CUMPLE |                        |        |                        |        |                           |        |                           |        |
| G3: Limpaparabrisas               | CUMPLE | G6: Tacos                  | CUMPLE |                        |        |                        |        |                           |        |                           |        |
| G3: Retrovisores                  | CUMPLE | G6: Lanta de respuesto     | CUMPLE |                        |        |                        |        |                           |        |                           |        |
| G3: Pilo                          | CUMPLE | G6: Galo                   | CUMPLE |                        |        |                        |        |                           |        |                           |        |
| G3: Dispositivo de velocidad      | CUMPLE | G6: Herramienta            | CUMPLE |                        |        |                        |        |                           |        |                           |        |
| G4: Parabrasis                    | CUMPLE | G6: Extintor               | CUMPLE |                        |        |                        |        |                           |        |                           |        |
| G4: Ventanillas                   | CUMPLE | G6: Botiquin               | CUMPLE |                        |        |                        |        |                           |        |                           |        |
| G4: Puertas                       | CUMPLE | G6: Señales de advertencia | CUMPLE |                        |        |                        |        |                           |        |                           |        |
| G4: Cinturones de Seguridad       | CUMPLE | G7: Eje1 llanta Derecha    | CUMPLE |                        |        |                        |        |                           |        |                           |        |
| G4: Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G7: Eje1 llanta Izquierda  | CUMPLE |                        |        |                        |        |                           |        |                           |        |
| G5: Direccionales                 | CUMPLE | G7: Eje2 llanta Derecha    | CUMPLE |                        |        |                        |        |                           |        |                           |        |
| G5: Stop                          | CUMPLE | G7: Eje2 llanta Izquierda  | CUMPLE |                        |        |                        |        |                           |        |                           |        |
| G5: Reversa                       | CUMPLE | G8: Eje1 Rin Derecha       | CUMPLE |                        |        |                        |        |                           |        |                           |        |

| G1: CARROCERIA                | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS                | G10: SISTEMA DE DIRECCION  |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION     | G5: SISTEMA ELECTRICO      | G8: RINES                  | G11: CHASIS                |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA    | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % ) TIPO B

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) |         |
|----------------------------|---------|
| Rueda De Repuesto          | 5.21    |
| Izquierda                  | Derecha |
| Eje 1                      | 3.21    |
| Eje 2                      | 4.45    |

**CDA MOTOS & AUTOS**  
CRA 296 N° 20 - 17 SUR BOGOTÁ  
Tel 6370352

**SANFAT**  
SERGIO ANDRES MORENO SANCHEZ

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

