

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000381-2204

REVISION TECNICOMECHANICA Y COMPANIA SAS  
NIT 900131585  
AV CRA 27 28-78 SUR - BOGOTA Tel 2031711



**FECHA**  
Fecha de prueba: 2022-04-14  
Nombre o razón social: tranv a Bia 33 a 59 sur

**DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Nombre: helio vargas  
Telefono: 3225112652

Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )  
No: 80813873  
Ciudad: BOGOTA  
Departamento: DISTRITO CAPITAL

**DATOS DEL VEHICULO**

Placa: GUU837  
Marca: RENAULT  
Linea: DUSTER  
Clase: CAMIONETA  
Modelo: 2020  
Cilindraje: 1599  
Kilometraje: 64922  
Servicio: PUBLICO  
No Licencia Tránsito: 10022450214  
Combustible: GASOLINA  
Color: BLANCO GLACIAL (Y)  
Empresa:  
Conductor: HELIO VARGAS



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Mínimo	Unidad		
		76			73			71			65	40	%		
<b>Eficacia Total</b>	Mínimo	Unidad			<b>Fuerza</b>	<b>Peso</b>	<b>Unidad</b>			<b>Fuerza</b>	<b>Peso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Desequilibrio</b>	<b>Máximo</b>	<b>Unidad</b>
61,2	50	%	Eje 1 Izquierdo	2620	4061	N	Eje 1 Derecho	2540	3384	N	3,1	30	%		
<b>Eficacia Auxiliar</b>	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1210	2472	N	Eje 2 Derecho	1300	2600	N	6,9	30	%		
14,6	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho								
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho								
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho								

Eje 1	1,8	Eje 2	-0,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
<b>Desviación Lateral</b>										
<b>Inspección Visual</b>										
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de bateria	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	CUMPLE
G3 Limpaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	CUMPLE
G3 Pila	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Lateral y Pintura	CUMPLE	G9 Lateral y Pintura	CUMPLE	G9 Lateral y Pintura	CUMPLE	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Capiceria	CUMPLE	G9 Capiceria	CUMPLE	G9 Capiceria	CUMPLE	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojineria	CUMPLE	G9 Cojineria	CUMPLE	G9 Cojineria	CUMPLE	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	CUMPLE
G5 Direccional	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	CUMPLE
G5 Reverse	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	CUMPLE

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % . ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,88	3,20
Eje 2	3,94	3,26

Edilberto Mayorga Peña

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.