



**INFORME TECNICA REVISION PREVENTIVA**  
 C.D.A. REVICAR LTDA  
 Pie del cerro Calle 30#19-07 - 6563140 Cartagena De Indias  
 NIT. 900172673-9  
 Código: FO-12

INFORME N°

**800**

2022-04-20

**1. IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO**

<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL</b>	SUAREZ RAMIREZ LADY LORENA	<b>N.IDENTIFICACION</b>	53012268
<b>CATEGORIA LICENCIA</b>	<b>ESTADO</b>	<b>VIGENTE</b>	<b>EMPRESA</b>

**2. INFORMACIÓN VEHÍCULO**

<b>PLACA</b>	<b>CLASE</b>	<b>MARCA</b>	<b>LINEA</b>	<b>COMBUSTIBLE</b>	<b>MODELO</b>
GET695	AUTOMOVIL	RENAULT	LOGAN	GASOLINA	2020

<b>TAR. OPERACIÓN</b>	<b>No. RTM Y EC</b>	<b>No. PÓLIZA SOAT</b>	<b>No. PÓLIZA RCE</b>	<b>PÓLIZA RCC</b>	<b>NUMERO DE LICENCIA</b>
					10018656902

**4. INSPECCION MECANIZADA**

<b>EMISIONES GASES GASOLINA (SI APLICA)</b>	<b>EMISIONES GASES DIÉSEL (SI APLICA)</b>	<b>LUCES PRINCIPALES</b>	
CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD		CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD	
<b>PRUEBA DE FRENADO</b>	<b>ALINEACIÓN</b>	<b>ADHERENCIA (SI APLICA)</b>	<b>EMISIONES RUIDO</b>
CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**5. INSPECCION SENSORIAL**

**5.1. GRUPO FRENOS**


**5.2. GRUPO SUSPENSION**


**5.3. GRUPO DIRECCIÓN**


**5.4. RINES Y LLANTAS**


**5.5. GRUPO LUCES**


C.D.A. REVICAR LTDA  
 NIT. 900172673-9

5.6. GRUPO VIDRIOS


5.8. GRUPO MOTOR


5.7. GRUPO TRANSMISIÓN


5.9. REVISIÓN INTERIOR


5.10. REVISIÓN EXTERIOR

	Corrosión o mal estado de la carrocería

6. RESULTADO DE TODA LA REVISIÓN PREVENTIVA

QUIENES REALIZAN LA REVISION PREVENTIVA...JAIRO VASQUEZ, DANY PEREZ



  
FIRMA Y SELLO RESPONSABLE C.D.A.

**APROBADO**

EL PRESENTE INFORME NO SUPLE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES AL VEHÍCULO AQUÍ DESCRITO. ADEMÁS NO EXIME LA REALIZACION DEL MANTENIMIENTO POSTERIOR AL PRESENTE INFORME