

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001734-2204



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ  
NIT 900634983-0  
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá  
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-04-21	Nombre o razón social: EDWIN MARTINEZ URREA	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 79218190		
Dirección: CRA 16 C 27 64	Teléfono: 3224778658	Ciudad: AGUA DE DIOS	Departamento: CUNDINAMARCA		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: TSP459	Marca: CHEVROLET	Línea: N300	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2013	Cilindraje: 1206
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10021183524	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO LUNA	Empresa:	Conductor: EDWIN URREA MARTINEZ



Suspensión (Si aplica)										
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad	
	45		42		49		62	40	%	
Frenos										
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Desequilibrio			Máximo	
70,3	50	%	Eje 1 Izquierdo	1946	2717	N	Eje 1 Derecho	2055	3012	N
			Eje 2 Izquierdo	2542	3738	N	Eje 2 Derecho	2649	3600	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho			
30	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho			
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho			

Desviación Lateral									
Eje 1	7	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad
									(m/km)

Inspección Visual									
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE				
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G9 Caja de Dirección	CUMPLE				
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE				
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE				
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE				
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE				
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE						
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE						
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE						
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE						
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extinguidor	CUMPLE						
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE						
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE						
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE						
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE						
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE						
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE						
G5 Reversa	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE						

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.1	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,2	6
Eje 2	5,9	5,7

**CDA MOTOS & AUTOS**  
NIT: 900.634.983-0 BOGOTÁ

LUIS FERNANDO TRIANA VARGAS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.