


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001758-2204



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2022-04-28	Nombre o razón social: TORRES MENESES JAIRO ALBERTO	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		No. 79712351		Departamento:	
Dirección: CARRERA80 B N 6 -34		Telefono: 3213915996		Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: WLL630	Marca: DFSK	Línea: EQ6390PF22Q 1.3	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2015	Cilindraje: 1310	Kilometraje: 208714	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10016394571	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: JAIRO ALBERTO TORRES MENESES		



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Minimo	Unidad		
		83			70			52			64	40	%		
Suspensión (Si aplica)															
Eficacia Total		Minimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
65,5		50	%	Eje 1 Izquierdo		2533	3080	N	Eje 1 Derecho		2211	2992	12,7	30	%
				Eje 2 Izquierdo		1486	3414	N	Eje 2 Derecho		1977	3041	24,8*	30	%
Eficacia Auxiliar		Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho							
32,1		18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho							
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho							
Desviación Lateral															
Eje 1	3	Eje 2	3	Eje 3	Eje 4		Eje 5		Máximo		± 10	Unidad	(m/km)		
Inspección Visual															
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE		G5	Luz de parqueo	CUMPLE		G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE			
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE		G5	Luz Interna	CUMPLE		G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		CUMPLE			
G1	Anclaje sillas	CUMPLE		G5	Luz Placa	CUMPLE		G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		CUMPLE			
G1	Estado tubos escape	CUMPLE		G5	Luces Altas	CUMPLE		G9	Latonería y Pintura	CUMPLE		CUMPLE			
G1	Aseo General	CUMPLE		G5	Luces Bajas	CUMPLE		G9	Tapicería	CUMPLE		CUMPLE			
G1	Espejos	CUMPLE		G5	Indicadores de tablero	CUMPLE		G9	Cojinería	CUMPLE		CUMPLE			
G2	Pernos	CUMPLE		G5	Terminales Bateria	CUMPLE		G10	Caja de Dirección	CUMPLE		CUMPLE			
G2	Soportes	CUMPLE		G5	Anclaje de batería	CUMPLE		G10	Terminales	CUMPLE		CUMPLE			
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE		G5	Desempeñador	CUMPLE		G10	Brazos Axiales	CUMPLE		CUMPLE			
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE		G6	Cruceta	CUMPLE		G11	Bastidor	CUMPLE		CUMPLE			
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE		G6	Linterna	CUMPLE		G11	Pisos	CUMPLE		CUMPLE			
G2	Amortiguadores	CUMPLE		G6	Triangulos	CUMPLE		G12	Promedio de Distancia	CUMPLE		CUMPLE			
G2	Tijeras	CUMPLE		G6	Banderola	CUMPLE		G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE		CUMPLE			
G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE		G6	Tacos	CUMPLE									
G3	Retrovisores	CUMPLE		G6	Llanta de repuesto	CUMPLE									
G3	Pilo	CUMPLE		G6	Gato	CUMPLE									
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE		G6	Herramienta	CUMPLE									
G4	Parabrisas	CUMPLE		G6	Extintor	CUMPLE									
G4	Ventanillas	CUMPLE		G6	Botiquin	CUMPLE									
G4	Puertas	CUMPLE		G6	Señales de advertencia	CUMPLE									
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE									
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE									
G5	Direccionales	CUMPLE		G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE									
G5	Stop	CUMPLE		G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE									
G5	Reversa	CUMPLE		G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE									

- | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERÍA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5,12	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,89	3,87
Eje 2	4,54	4,65

CDA MOTOS & AUTOS
NIT 900634983-0 BOGOTÁ

SERGIO ANDRES MORENO SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.