

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001560-2205



CDA REVITECH BOGOTÁ SAS
 NIT 801171172-1
 CARRERA 80 A # 17 - 21 Tel
 3203857032
 BOGOTÁ

FECHA
 Fecha de prueba: 2022-05-05

DATOS DEL PROPIETARIO O TITULAR DEL VEHICULO
 Nombre o razón social: RICARDO MONTES
 Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No: 1024532436
 Dirección: CL 22A 06 D 45 Teléfono: 3124618687 Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
 Marca: RENAULT Línea: DUSTER DYNAMICUE Clase: CAMIONETA Modelo: 2018 Cilindros: 1599 Kilometraje: 129300
 Año: WPP056 No Licencia Tránsito: 10016872907 Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GACIAL (V) Empresa: Conductor: RICARDO MONTES
 Servicio: PUBLICO



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Mínimo	Unidad
		71			93			59			61	40	%
Suspensión (Si aplica)													
Fratos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuertes		Peso	Unidad	Fuertes		Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
73,8	50	%	Eje 1 Izquierdo	2699	4133	N	Eje 1 Derecho	2504	2168	N	7,2	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1799	2835	N	Eje 2 Derecho	1605	2521	N	10,8	30	%
22	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	-8,9	Eje 2	2,4	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Visual													
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 Banta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje3 Banta Derecha	CUMPLE	G11 Banta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje3 Banta Derecha	CUMPLE	G15 Eje3 Banta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 Banta Derecha	CUMPLE	G9 Eje4 Banta Derecha	CUMPLE	G11 Eje4 Banta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje4 Banta Derecha	CUMPLE	G15 Eje4 Banta Derecha	CUMPLE
G1 Andamiaje	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje5 Banta Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 Banta Derecha	CUMPLE	G11 Eje5 Banta Derecha	CUMPLE	G13 Eje5 Banta Derecha	CUMPLE	G15 Eje5 Banta Derecha	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 Banta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje5 Banta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje5 Banta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje5 Banta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje5 Banta Izquierda	CUMPLE
G1 Asno Central	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje6 Banta Derecha	CUMPLE	G9 Eje6 Banta Derecha	CUMPLE	G11 Eje6 Banta Derecha	CUMPLE	G13 Eje6 Banta Derecha	CUMPLE	G15 Eje6 Banta Derecha	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de Tablero	CUMPLE	G7 Eje6 Banta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje6 Banta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje6 Banta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje6 Banta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje6 Banta Izquierda	CUMPLE
G2 Puntos	CUMPLE	G5 Transmisión Batena	CUMPLE	G7 Eje7 Banta Derecha	CUMPLE	G9 Eje7 Banta Derecha	CUMPLE	G11 Eje7 Banta Derecha	CUMPLE	G13 Eje7 Banta Derecha	CUMPLE	G15 Eje7 Banta Derecha	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anillo de batena	CUMPLE	G7 Eje7 Banta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje7 Banta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje7 Banta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje7 Banta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje7 Banta Izquierda	CUMPLE
G2 Rodajas Superiores	CUMPLE	G5 Deseamplador	CUMPLE	G7 Eje8 Banta Derecha	CUMPLE	G9 Eje8 Banta Derecha	CUMPLE	G11 Eje8 Banta Derecha	CUMPLE	G13 Eje8 Banta Derecha	CUMPLE	G15 Eje8 Banta Derecha	CUMPLE
G2 Rodajas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE	G7 Eje8 Banta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje8 Banta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje8 Banta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje8 Banta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje8 Banta Izquierda	CUMPLE
G2 Resaca o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G7 Eje9 Banta Derecha	CUMPLE	G9 Eje9 Banta Derecha	CUMPLE	G11 Eje9 Banta Derecha	CUMPLE	G13 Eje9 Banta Derecha	CUMPLE	G15 Eje9 Banta Derecha	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G7 Eje9 Banta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje9 Banta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje9 Banta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje9 Banta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje9 Banta Izquierda	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G7 Eje10 Banta Derecha	CUMPLE	G9 Eje10 Banta Derecha	CUMPLE	G11 Eje10 Banta Derecha	CUMPLE	G13 Eje10 Banta Derecha	CUMPLE	G15 Eje10 Banta Derecha	CUMPLE
G3 Limpia parabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G7 Eje10 Banta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje10 Banta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje10 Banta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje10 Banta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje10 Banta Izquierda	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Lluvia de resaca	CUMPLE	G7 Eje11 Banta Derecha	CUMPLE	G9 Eje11 Banta Derecha	CUMPLE	G11 Eje11 Banta Derecha	CUMPLE	G13 Eje11 Banta Derecha	CUMPLE	G15 Eje11 Banta Derecha	CUMPLE
G3 Pto	CUMPLE	G6 Culo	CUMPLE	G7 Eje11 Banta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje11 Banta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje11 Banta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje11 Banta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje11 Banta Izquierda	CUMPLE
G3 Dispositivo de visibilidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G7 Eje12 Banta Derecha	CUMPLE	G9 Eje12 Banta Derecha	CUMPLE	G11 Eje12 Banta Derecha	CUMPLE	G13 Eje12 Banta Derecha	CUMPLE	G15 Eje12 Banta Derecha	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Exantor	CUMPLE	G7 Eje12 Banta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje12 Banta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje12 Banta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje12 Banta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje12 Banta Izquierda	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G7 Eje13 Banta Derecha	CUMPLE	G9 Eje13 Banta Derecha	CUMPLE	G11 Eje13 Banta Derecha	CUMPLE	G13 Eje13 Banta Derecha	CUMPLE	G15 Eje13 Banta Derecha	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G7 Eje13 Banta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje13 Banta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje13 Banta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje13 Banta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje13 Banta Izquierda	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 Banta Derecha	CUMPLE	G7 Eje14 Banta Derecha	CUMPLE	G9 Eje14 Banta Derecha	CUMPLE	G11 Eje14 Banta Derecha	CUMPLE	G13 Eje14 Banta Derecha	CUMPLE	G15 Eje14 Banta Derecha	CUMPLE
G4 Señales emergencia y Manillo	CUMPLE	G7 Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje14 Banta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje14 Banta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje14 Banta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje14 Banta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje14 Banta Izquierda	CUMPLE
G5 Direccionalas	CUMPLE	G7 Eje2 Banta Derecha	CUMPLE	G7 Eje15 Banta Derecha	CUMPLE	G9 Eje15 Banta Derecha	CUMPLE	G11 Eje15 Banta Derecha	CUMPLE	G13 Eje15 Banta Derecha	CUMPLE	G15 Eje15 Banta Derecha	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje15 Banta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje15 Banta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje15 Banta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje15 Banta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje15 Banta Izquierda	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 Banta Derecha	CUMPLE	G7 Eje16 Banta Derecha	CUMPLE	G9 Eje16 Banta Derecha	CUMPLE	G11 Eje16 Banta Derecha	CUMPLE	G13 Eje16 Banta Derecha	CUMPLE	G15 Eje16 Banta Derecha	CUMPLE

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE CORRO

RESULTADO: APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LAGRADO DE LAS RUEGAS (mm)		
Rueda de Placard	Izquierda	Derecha
Eje 1	1,36	4,25
Eje 2	2,36	2,36



ING. MIGUEL ANDRÉS DURAN

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.