

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001783-2205



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ
NIT 900634983-0
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá
Tel 9370352

FECHA
Fecha de prueba
2022-05-07

Nombre o razón social:

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Dirección:

CALLE 13 N 3 - 36

Telefono:

3205761951

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 52755022

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:

WDK954

Marca:

CHEVROLET

Línea:

DATOS DEL VEHICULO

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2017

Cilindraje:

1206

Kilometraje:

163713

Servicio:
PUBLICO

No Licencia Tránsito:
10024230932

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO LUNA

Empresa:

Conductor:

ROMERO ROMERO DIANA PATRICIA



Delantera Izquierda		Delantera Derecha		Suspensión (Si aplica)		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Mínimo		Unidad	
Valor	Unidad	Valor	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	%
62		45								40			
Eficacia Total		Eje 1 Izquierdo		Frenos		Eje 1 Derecho		Eje 2 Derecho		Eje 3 Derecho		Eje 4 Derecho	
69,6	50 %	1965				2143		2835	N	8,3	30	%	
Eficacia Auxiliar		Eje 2 Izquierdo		Eje 2 Derecho		Eje 3 Derecho		Eje 4 Derecho		Eje 5 Derecho			
37,2	18 %	2435		3257	N	2250		3345	N	7,6	30	%	
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10		Unidad (m/km)	
-5		3											
Desviación Lateral													
Inspección Visual													
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Sistema de Dirección	CUMPLE	G11 Chasis	CUMPLE	G12 Dispositivos de Cobro	CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE		
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE						
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE								
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE								
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE								
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE								
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE								
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE								
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE								
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE								
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE										
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llantia de respuesto	CUMPLE										
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE										
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE										
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE										
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE										
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE										
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE										
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE										
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE										
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE										
G5 Reversa	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE										

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,3	2,5
Eje 2	5,6	5,7

CDA MOTOS & AUTOS
NIT: 900634983-0 BOGOTÁ

LUIS FERNANDO TRIANA VARGAS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.