


# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001802-2205



CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ  
NIT 900634983-0  
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá  
Tel 9370352

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2022-05-12	Nombre o razón social: DIANA MILENA QUEMBA LARA	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 1022997763			
Dirección: CL 111 12 29	Telefono: 3022809097	Ciudad: BOGOTÁ		Departamento: DISTRITO CAPITAL			
Placa: WHP631		Marca: CHEVROLET		Linea: N300		Clase: CAMIONETA	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10018692372	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO LUNA	Empresa:	Modelo: 2014	Cilindraje: 1206	Kilometraje: 171365
						Conductor: DIANA MILENA QUEMBA LARA	



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Minimo	Unidad	
		47			43			40			52	40	%	
Suspensión (Si aplica)														
Eficacia Total			Fuerza			Peso			Unidad			Desequilibrio		
70,8	50	%	Eje 1 Izquierdo	2513	3227	N	Eje 1 Derecho	2201	3169	N	12,4	30	%	
Eficacia Auxiliar			Fuerza			Peso			Unidad			Desequilibrio		
32,3	18	%	Eje 2 Izquierdo	2552	3434	N	Eje 2 Derecho	2084	3375	N	18,3	30	%	
			Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			Eje 4 Derecho			Eje 5 Derecho		

Eje 1		Eje 2	Eje 3	Eje 4		Eje 5	Máximo ±10	Unidad
0		8						(m/km)
Desviación Lateral								
Inspección Visual								
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE		G5 Luz de parqueo	CUMPLE		G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE		G5 Luz Interna	CUMPLE		G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Anclaje sillas	CUMPLE		G5 Luz Placa	CUMPLE		G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE		G5 Luces Altas	CUMPLE		G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	
G1 Aseo General	CUMPLE		G5 Luces Bajas	CUMPLE		G9 Tapicería	CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE		G5 Indicadores de tablero	CUMPLE		G9 Cojinería	CUMPLE	
G2 Pernos	CUMPLE		G5 Terminales Bateria	CUMPLE		G10 Caja de Direccion	CUMPLE	
G2 Soportes	CUMPLE		G5 Anclaje de bateria	CUMPLE		G10 Terminales	CUMPLE	
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE		G5 Desempeñador	CUMPLE		G10 Brazos Axiales	CUMPLE	
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE		G6 Cruceta	CUMPLE		G11 Bastidor	CUMPLE	
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE		G6 Linterna	CUMPLE		G11 Pisos	CUMPLE	
G2 Amortiguadores	CUMPLE		G6 Triangulos	CUMPLE		G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	
G2 Tijeras	CUMPLE		G6 Banderola	CUMPLE		G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE		G6 Tacos	CUMPLE				
G3 Retrovisores	CUMPLE		G6 Lianta de respuesto	CUMPLE				
G3 Pilo	CUMPLE		G6 Gato	CUMPLE				
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE		G6 Herramienta	CUMPLE				
G4 Parabrisas	CUMPLE		G6 Extintor	CUMPLE				
G4 Ventanillas	CUMPLE		G6 Botiquin	CUMPLE				
G4 Puertas	CUMPLE		G6 Señales de advertencia	CUMPLE				
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE				
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE		G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE				
G5 Direccionales	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE				
G5 Stop	CUMPLE		G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE				
G5 Reversa	CUMPLE		G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				

- |                               |                            |                            |                            |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA                | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS                | G10: SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION     | G5: SISTEMA ELECTRICO      | G8: RINES                  | G11: CHASIS                |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA    | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	5,4	5,3
Eje 2	5,2	5

**CDA MOTOS & AUTOS**  
NIT: 900.634.983-0 BOGOTÁ

LUIS FERNANDO TRIANA VARGAS

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.