

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00006146-2205

**C.D.A.
SEIKOU S.A.S.**
CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338
BOGOTA D.C

Tel

FECHA

Fecha de prueba:
2022-05-14

Nombre o razón social:

JUAN MANUEL ROMERO GAITAN

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. () No. 79133643

Dirección:

CRA 164 B N 22 H 11

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Telefono:

3213728604

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:
DISTRITO CAPITAL

Placa:

WGP463

Marca:

CHERY

DATOS DEL VEHICULO

Línea:

TIGGO SQR7200 T117

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2015

Cilindraje:

1598

Kilometraje:

287667

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10008729268

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO CHERY

Empresa:

Conductor:



Fecha 2022-05-14, Placa WGP463 Hora 08:49

Fecha 2022-05-14, Placa WGP463 Hora 08:52

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	60		60		57		57	40	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
82,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	3145	N	Eje 1 Derecho	3720	3787	N
			Eje 2 Izquierdo	2461	N	Eje 2 Derecho	2534	3110	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			2,9
41,2	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho			
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho			

Desviación Lateral

Eje 1	-4,2	Eje 2	0,2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial										
G1: IDENTIFICACION REGLAMENTARIA										
G1: Distintivo de la empresa		CUMPLE	G5: Luz de parqueo		CUMPLE	G7: Eje3 llanta Izquierda			CUMPLE	
G1: Añclaje sillas		CUMPLE	G5: Luz Interna		CUMPLE	G7: Eje4 llanta Derecha			CUMPLE	
G1: Estado tubos escape		CUMPLE	G5: Luz Placa		CUMPLE	G7: Eje4 llanta Izquierda			CUMPLE	
G1: Aseo General		CUMPLE	G5: Luces Altas		CUMPLE	G7: Eje5 llanta Derecha			CUMPLE	
G1: Espejos		CUMPLE	G5: Luces Bajas		CUMPLE	G7: Eje5 llanta Izquierda			CUMPLE	
G2: Pernos		CUMPLE	G5: Indicadores de tablero		CUMPLE	G8: Eje1 Rin Derecho			CUMPLE	
G2: Soportes		CUMPLE	G5: Te minillas Batería		CUMPLE	G8: Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE	
G2: Rotulas Superiores		CUMPLE	G5: Desempeñador		CUMPLE	G8: Eje2 Rin Derecho			CUMPLE	
G2: Rotulas Inferiores		CUMPLE	G6: Cruceta		CUMPLE	G8: Eje2 Rin Izquierdo			CUMPLE	
G2: Resortes o Ballestas		CUMPLE	G6: Linterna		CUMPLE	G8: Eje3 Rin Derecho			CUMPLE	
G2: Amortiguadores		CUMPLE	G6: Triángulos		CUMPLE	G8: Eje3 Rin Izquierdo			CUMPLE	
G2: Tijeras		CUMPLE	G6: Banderola		CUMPLE	G8: Eje4 Rin Derecho			CUMPLE	
G3: Limpiaparabrisas		CUMPLE	G6: Tacos		CUMPLE	G8: Eje4 Rin Izquierdo			CUMPLE	
G3: Retrovisores		CUMPLE	G6: llanta de respuesto		CUMPLE	G8: Eje5 Rin Derecho			CUMPLE	
G3: Pito		CUMPLE	G6: Herramienta		CUMPLE	G8: Eje5 Rin Izquierdo			CUMPLE	
G3: Dispositivo de velocidad		CUMPLE	G6: Extintor		CUMPLE	G9: Latoneria y Pintura			CUMPLE	
G4: Parabrisas		CUMPLE	G6: Botiquin		CUMPLE	G9: Tapiceria			CUMPLE	
G4: Ventanillas		CUMPLE	G6: Señales de advertencia		CUMPLE	G9: Colmenera			CUMPLE	
G4: Pertas		CUMPLE	G7: Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G10: Caja de Direccion			CUMPLE	
G4: Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G7: Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G10: Terminales			CUMPLE	
G4: Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G7: Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G10: Brazos Axiales			CUMPLE	
G5: Direccionales		CUMPLE	G7: Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G11: Bastidor			CUMPLE	
G5: Stop		CUMPLE	G7: Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G11: Pisos			CUMPLE	
G5: Reversa		CUMPLE	G7: Eje3 llanta Derecha		CUMPLE	G12: Promedio de Distancia			CUMPLE	
					CUMPLE	G12: Promedio de Tiempo			CUMPLE	

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA


G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	2,36	2,25
Eje 2	2,85	2,69



JOHAN VALENCIA RONDON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.