

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Andres Babilonia B6.

RUEDE SEGURO CDA RUEDE SEGURO LTDA, NIT: 9001702151
CI 13 No 43 02, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 7450298

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2021-05-04	Nombre o razón social ANDRES ENRIQUE BABILONIA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Dirección CRA 18 N 1F 21	Teléfono 2231311	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 9285038	Ciudad Bogota, d.c.	Departamento Bogota

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa SZV172	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Hyundai	Línea H1
Modelo 2012	No. de licencia de transito 10002181998	Fecha Matrícula 2011-07-22	Color Blanco ceramica	Combustible Diesel	VIN o Chasis KMJWJA37HACU337348
No. Motor D4BHB004620	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2473	Kilometraje 333865	Número de Sillas 12	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
					Blindaje SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Delantera Izquierda	Valor 91.70	Delantera Derecha	Valor 87.80	Trasera Izquierda	Valor 92.30	Trasera Derecha	Valor 87.00	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

8. Frenos

9. Desviación lateral

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Máximo +/- 10 Unidad m/km
 0.10 -4.85

11. Emisiones de gases

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclos (separados)						Unidad ad%			
		Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma
		%		%		%		%			