

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV. ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16
Cd. BOGOTÁ
Tel. 2235665 -

Fecha 2021/05/05 10:19:54	Propietario PEREZ GARZON DORIS	CC: (X) NIT. () CE: () No.35326338
Dirección BOGOTÁ	Teléfono 3162332882	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Placa SZT712 Modelo 2012 Servicio Público Clase MICROBUS Marca HYUNDAI Línea H1		
No. de licencia de tránsito 10005122896 Fecha Matrícula 2011-05-17 Kilometraje 412823 Número de sillas 12		
No. Motor D4BHA076117 VIN KMJWA37HACU331650 Color BLANCO Combustible DIESEL Cilindr 2476		



Suspensión

Defantera Izquierda	76.0	Defantera Derecha	78.0	Trasera Izquierda	71.0	Trasera Derecha	64.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
63.6	50.000	%	Eje 1 Izquierdo	3229	N	Eje 1 Derecho	3664	N	11.8	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3672	N	Eje 2 Derecho	3757	N	2.26	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N		30	%	
33.7	18.000	%	Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N		30	%	
			Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N		30	%	

Desviación Lateral

Eje 1	-7.0	Eje 2	-1.2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo [-10.0-10.0]	Unidad	m/km
G8	Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE	
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G6	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE	
G1	Andaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	
G1	Estago tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE	
G1	Espesjos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Latonería y Pintura	CUMPLE	
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE	
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anchoraje de batería	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE	
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE	
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE	
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE	
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G3	Limplaparabrisas	CUMPLE	G6	Tarcos	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE	
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE	
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Bolíguin	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	
G4	Selidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	
G5	Directionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE	
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE	

G1:CARROCERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/r/nLos resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyC oficial.

REVISION PREVENTIVA C
CDA DEL OCCIDENTE S.A
Centro de Diagnóstico Automotriz
Para que respire tranquilo
null
JEISON FELIPE CARDENAS BRAVEDRA
2021050520

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

* JORGE LOZANO B13