

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

Jorge Hernandez B13

No: 00007292-2104



CDA REVIFULL SAS  
NIT 900959412-2  
Kr 57#13-18/CL.13 #56-  
44/CL14#56-41 BOGOTÁ D.C Tel  
4327938

FECHA

Fecha de prueba:  
2021-04-26

Nombre o razón social:

MARIA HERNANDEZ

Dirección:

CRA 93 #21-15

Teléfono:

3114141832

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

No. 52711350

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:

TTY842

Marca:

NISSAN

Línea:

URVAN

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2013

Cilindrada:

109

Kilometraje:

294305

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10012871078

Combustible:

DIESEL

Color:


BLANCO ROSS

Empresa:

Conductor



Fecha 2021-04-26, Placa TTY842 Hora 08:49



Fecha 2021-01-26, Placa TTY842 Hora 08:50

Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria

CUMPLE

G5 Luz de parqueo

CUMPLE

G7 Eje3 llanta Izquierda

CUMPLE

G1 Distintivo de la empresa

CUMPLE

G5 Luz Interna

CUMPLE

G7 Eje4 llanta Derecha

CUMPLE

G1 Andasillas

CUMPLE

G5 Luz Placa

CUMPLE

G7 Eje4 llanta Izquierda

CUMPLE

G1 Estado tubos escape

CUMPLE

G5 Luces Altas

CUMPLE

G7 Eje5 llanta Derecha

CUMPLE

G1 Aseo General

CUMPLE

G5 Luces Bajas

CUMPLE

G7 Eje5 llanta Izquierda

CUMPLE

G1 Espejos

CUMPLE

G5 Indicadores de tablero

CUMPLE

G8 Eje1 llan Derecho

CUMPLE

G2 Pernos

CUMPLE

G5 Terminales Batería

CUMPLE

G8 Eje1 llan Izquierdo

CUMPLE

G2 Soportes

CUMPLE

G5 Andaje de batería

CUMPLE

G8 Eje2 llan Derecho

CUMPLE

G2 Rotulas Superiores

CUMPLE

G5 Desempenador

CUMPLE

G8 Eje2 llan Izquierdo

CUMPLE

G2 Rotulas Inferiores

CUMPLE

G6 Cruceta

CUMPLE

G8 Eje3 llan Derecho

CUMPLE

G2 Resortes o Ballestas

CUMPLE

G6 Linterna

CUMPLE

G8 Eje3 llan Izquierdo

CUMPLE

G2 Amortiguadores

CUMPLE

G6 Tranculos

CUMPLE

G8 Eje4 llan Derecho

CUMPLE

G2 Tijeras

CUMPLE

G6 Banderola

CUMPLE

G8 Eje4 llan Izquierdo

CUMPLE

G3 Limpiaparabrisas

CUMPLE

G6 Tacos

CUMPLE

G8 Eje5 llan Derecho

CUMPLE

G3 Retrovisores

CUMPLE

G6 Llanta de respuesto

CUMPLE

G8 Eje5 llan Izquierdo

CUMPLE

G3 Pito

CUMPLE

G6 Gato

CUMPLE

G9 Latonera y Pintura

CUMPLE

G3 Dispositivo de velocidad

CUMPLE

G6 Herramienta

CUMPLE

G9 Tapiceria

CUMPLE

G4 Parabrisas

CUMPLE

G6 Extintor

CUMPLE

G9 Cojineria

CUMPLE

G4 Ventanillas

CUMPLE

G6 Botiquin

CUMPLE

G10 Caj de Direccion

CUMPLE

G4 Puertas

CUMPLE

G6 Señales de advertencia

CUMPLE

G10 Terminales

CUMPLE

G4 Cinturones de Seguridad

CUMPLE

G7 Eje1 llanta Derecha

CUMPLE

G10 Brazos Axiales

CUMPLE

G4 Saldas emergencia y Martillo

CUMPLE

G7 Eje1 llanta Izquierda

CUMPLE

G11 Bastidor

CUMPLE

G5 Direccionales

CUMPLE

G7 Eje2 llanta Derecha

CUMPLE

G11 Pisos

CUMPLE

G5 Stop

CUMPLE

G7 Eje2 llanta Izquierda

CUMPLE

G12 Promedio de Distancia

CUMPLE

G5 Reversa

CUMPLE

G7 Eje3 llanta Derecha

CUMPLE

G12 Promedio de Tiempo

CUMPLE

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) |         |     |
|----------------------------|---------|-----|
| Rueda De Repuesto          | 4.6     |     |
| Izquierda                  | Derecha |     |
| Eje 1                      | 4       | 4.2 |
| Eje 2                      | 4       | 4.1 |

HELBER OSWALDO HIBLA CIPRIAN

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.