

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR

FORMATO DE PREVENTIVA No. 179453



900111946-3
Calle 12 B No.44 - 06/08
Bogotá

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA 2.DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 2021-06-10	Nombre o Razon Social HUGO ALVAREZ	Documento	No
Direccion	Telefono	Ciudad	Departamento

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa WLU473	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	País Colombia	Clase AUTOMOVIL	Marca DFSK	Línea EQ6420
Modelo 2015	Vencimiento SOAT 2022-04-02	Vencimiento RTM 2021-07-12	Kilometraje 19928	Combustible GAS-GASOLINA	Empresa DOYFI SAS	

7. Suspension

Delantera Izquierda	Valor 0	Delantera Derecha	Valor 0	Trasera Izquierda	Valor 0	Trasera Derecha	Valor 0	Mínimo	>=40	Unidad	%
---------------------	------------	-------------------	------------	-------------------	------------	-----------------	------------	--------	------	--------	---

8. Frenos

Eficacia Total 0	Mínimo >=50	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo	0	N	Eje 1 Derecho	0	N	0	0	N	0	<= 30	%
Eje 2 Izquierdo	0	N	Eje 2 Derecho	0	N	0	0	N	0	<= 30	%
Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N		N			<=	%	
Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N		N			<=	%	
Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N		N			<=	%	

9. Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/Km
-------	-------	-------	-------	-------	--------	----	--------	------

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto
2	Fugas de aceite Motor	MOTOR, CAJA, TRANSMISION	A

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican u peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: No Consecutivo : 179453

NOMBRE DEL INSPECTOR: JEYSON ANDRES RODRIGUEZ

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: FUGA EN CARTER , AMORTIGUADOR TRASERO IZQ CON FUGA



Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnico mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.