

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO						No: 00007182-2202		
Fecha de prueba: 2022-02-12	Nombre o razón social: GARCIA PUERTO BREOTNER	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()		CDA ECOTEC SAS NIT 900364255-8 CALLE 17 SUR N 28-27 Tel 7275230 BOGOTA D.C						
Dirección: CR 24 # 24 45 SUR	Telefono: 3014352165	Cludad: BOGOTA	No. 79826255	Departamento: DISTRITO CAPITAL	Fabian Franco B2					
DATOS DEL VEHICULO								Kilometraje: 253282		
Placa: WHR148	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER DYNAMIQUE 4X4	Clase: CAMPERO	Modelo: 2015	Cilindraje: 1998					
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10023934748	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO ARTICA	Empresa:	Conductor:	GARCIA PUERTO BREOTNER				
 Fecha 2022-02-12, Placa WHR148 Hora 11-15				 Fecha 2022-02-12, Placa WHR148 Hora 11-17						
Inspección Visual										
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE					
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE					
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE					
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE					
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE					
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE					
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE					
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE					
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE					
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE					
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G3 Pito	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Lalonería y Pintura	CUMPLE					
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE					
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Bolíquin	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE					
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE					
G4 Pertas	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE					
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE					
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE					
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE					
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE					
G5 Reversa	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo								
G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION							
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS							
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO							

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.02	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	4,95	4,52
Eje 2	4,06	4,75