

Dora Nossa B2.


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005292-2201

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.
CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338
BOGOTA D.C.

Tel

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba: 2022-01-08	Nombre o razón social: ZAMBRANO DE RAMIREZ BERTHA					Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 41741221				
Dirección: CLL 146 81 25		Telefono:	3143241122	Cludad:	BOGOTA	Departamento:	DISTRITO CAPITAL				
DATOS DEL VEHICULO											
Placa: WNY074	Marca: CHERY	Linea:	TIGGO SQR7200 T117	Clase:	CAMIONETA	Modelo:	2016	Cilindrage:	1598	Kilometraje:	156237
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10016638242	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO CHERY	Empresa:			Conductor:				



Suspensión (Si aplica)			Suspensión (Si aplica)			Suspensión (Si aplica)			Suspensión (Si aplica)		
Delantera Izquierda	Valor 60	Unidad %	Delantera Derecha	Valor 61	Unidad	Trasera Izquierda	Valor 60	Unidad	Trasera Derecha	Valor 62	Unidad
Eficacia Total	Mínimo 79,1	Unidad 50	Efecto Frenos	Fuerza 3113	Peso 4081	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3408	Peso 3689	Unidad N	Desequilibrio 8,7
Eficacia Auxiliar	Mínimo 9,4*	Unidad 18	Eje 2 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo 2281	Eje 2 Izquierdo 3110	Eje 2 Izquierdo N	Eje 2 Derecho	Eje 2 Derecho 2280	Eje 2 Derecho 3120	Eje 2 Derecho N	Máximo 30

Desviación Lateral			Desviación Lateral			Desviación Lateral			Desviación Lateral		
Eje 1	0	Eje 2	-2,6	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Eje 6	Eje 7	Eje 8	Eje 9	Eje 10
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G11 Cojinería	CUMPLE	G13 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE	G13 Terminales	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Colijería	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G13 Ruedas De Repuesto	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G13 Rines	CUMPLE
R1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G11 Promedio de Distancia	CUMPLE	G13 Sistemas de Dirección	CUMPLE
R1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Colijería	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Sistemas de Seguridad	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Sistemas de Seguridad	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Colijería	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Sistemas de Seguridad	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Sistemas de Seguridad	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Colijería	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Sistemas de Seguridad	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Sistemas de Seguridad	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Colijería	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Sistemas de Seguridad	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Sistemas de Seguridad	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G9 Colijería	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Sistemas de Seguridad	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Sistemas de Seguridad	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G9 Colijería	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Sistemas de Seguridad	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Colijería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Sistemas de Seguridad	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Colijería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Sistemas de Seguridad	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G9 Colijería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Sistemas de Seguridad	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G9 Colijería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Sistemas de Seguridad	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Colijería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Sistemas de Seguridad	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Colijería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Sistemas de Seguridad	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Colijería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Sistemas de Seguridad	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Colijería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Sistemas de Seguridad	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Colijería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Sistemas de Seguridad	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.33	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	7,53	7,32
Eje 2	7,32	7,35