

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

C.D.A.  
SEIKOU S.A.S.

No: 00005695-2203  
CDA SEIKOU SAS  
NIT 901074563-0  
Cra 20 No 66-34/40  
7557338  
BOGOTA D.C

Tel


## FECHA

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

|                                   |                                                     |                                                       |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fecha de prueba:<br>2022-03-04    | Nombre o razón social:<br>JUAN MANUEL ROMERO GAITAN | Documento de Identidad:<br>CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) | No. 79133643                      |
| Dirección:<br>CRA 164 B N 22 H 11 | Teléfono:<br>3213728604                             | Ciudad:<br>BOGOTA                                     | Departamento:<br>DISTRITO CAPITAL |

## DATOS DEL VEHICULO

|                      |                                      |                              |                        |                 |                     |                        |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Placa:<br>WGP463     | Marca:<br>CHERY                      | Línea:<br>TIGGO SQR7200 T117 | Clase:<br>CAMIONETA    | Modelo:<br>2015 | Cilindraje:<br>1598 | Kilometraje:<br>279614 |
| Servicio:<br>PUBLICO | No Licencia Tránsito:<br>10008729268 | Combustible:<br>GASOLINA     | Color:<br>BLANCO CHERY | Empresa:        | Conductor:          |                        |



## Suspensión (Si aplica)

| Delantera Izquierda | Valor | Delantera Derecha | Valor | Trasera Izquierda | Valor | Trasera Derecha | Valor | Mínimo | Unidad |
|---------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------------|-------|--------|--------|
|                     | 60    |                   | 59    |                   | 58    |                 | 47    | 40     | %      |

## Frenos

| Eficacia Total    | Mínimo | Unidad | Fuerza               | Peso | Unidad | Fuerza             | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|-------------------|--------|--------|----------------------|------|--------|--------------------|------|--------|---------------|--------|--------|
| 77,2              | 50     | %      | Eje 1 Izquierdo 2786 | 4169 | N      | Eje 1 Derecho 3136 | 3836 | N      | 11,2          | 30     | %      |
|                   |        |        | Eje 2 Izquierdo 2675 | 3227 | N      | Eje 2 Derecho 2509 | 3139 | N      | 6,2           | 30     | %      |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo      |      |        | Eje 3 Derecho      |      |        |               |        |        |
| 21,9              | 18     | %      | Eje 4 Izquierdo      |      |        | Eje 4 Derecho      |      |        |               |        |        |
|                   |        |        | Eje 5 Izquierdo      |      |        | Eje 5 Derecho      |      |        |               |        |        |

## Desviación Lateral

| Eje 1 | -5,4 | Eje 2 | 0 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | ± 10 | Unidad | (m/km) |
|-------|------|-------|---|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|
|-------|------|-------|---|-------|-------|-------|--------|------|--------|--------|

## Inspección Visual

|                                  |        |                           |        |                           |        |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| G1 Identificación reglamentaria  | CUMPLE | G5 Luz de parqueo         | CUMPLE | G7 Eje3 llanta Izquierda  | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa      | CUMPLE | G5 Luz Interna            | CUMPLE | G7 Eje4 llanta Derecha    | CUMPLE |
| G1 Anclaje sillas                | CUMPLE | G5 Luz Placa              | CUMPLE | G7 Eje4 llanta Izquierda  | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape           | CUMPLE | G5 Luces Altas            | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Derecha    | CUMPLE |
| G1 Aseo General                  | CUMPLE | G5 Luces Bajas            | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Izquierda  | CUMPLE |
| G1 Espejos                       | CUMPLE | G5 Indicadores de tablero | CUMPLE | G8 Eje1 Rin Derecho       | CUMPLE |
| G1 Arnos                         | CUMPLE | G5 Terminales Bateria     | CUMPLE | G8 Eje1 Rin Izquierdo     | CUMPLE |
| G2 Soportes                      | CUMPLE | G5 Anclaje de bateria     | CUMPLE | G8 Eje2 Rin Derecho       | CUMPLE |
| G2 Rotulas Superiores            | CUMPLE | G5 Desempeñador           | CUMPLE | G8 Eje2 Rin Izquierdo     | CUMPLE |
| G2 Rotulas Inferiores            | CUMPLE | G6 Cruceta                | CUMPLE | G8 Eje3 Rin Derecho       | CUMPLE |
| G2 Resortes o Ballestas          | CUMPLE | G6 Linterna               | CUMPLE | G8 Eje3 Rin Izquierdo     | CUMPLE |
| G2 Amortiguadores                | CUMPLE | G6 Triangulos             | CUMPLE | G8 Eje4 Rin Derecho       | CUMPLE |
| G2 Tijeras                       | CUMPLE | G6 Banderola              | CUMPLE | G8 Eje4 Rin Izquierdo     | CUMPLE |
| G3 Limpiaparabrisas              | CUMPLE | G6 Tacos                  | CUMPLE | G8 Eje5 Rin Derecho       | CUMPLE |
| G3 Retrovisores                  | CUMPLE | G6 Llanta de respuesto    | CUMPLE | G8 Eje5 Rin Izquierdo     | CUMPLE |
| G3 Pito                          | CUMPLE | G6 Gato                   | CUMPLE | G9 Latoneria y Pintura    | CUMPLE |
| G3 Dispositivo de velocidad      | CUMPLE | G6 Herramienta            | CUMPLE | G9 Tapiceria              | CUMPLE |
| G4 Parabrisas                    | CUMPLE | G6 Extintor               | CUMPLE | G9 Cojineria              | CUMPLE |
| G4 Ventanillas                   | CUMPLE | G6 Botiquin               | CUMPLE | G10 Caja de Direccion     | CUMPLE |
| G4 Puertas                       | CUMPLE | G6 Señales de advertencia | CUMPLE | G10 Terminales            | CUMPLE |
| G4 Cinturones de Seguridad       | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Derecha    | CUMPLE | G10 Brazos Axiales        | CUMPLE |
| G4 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Izquierda  | CUMPLE | G11 Bastidor              | CUMPLE |
| G5 Direccionales                 | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Derecha    | CUMPLE | G11 Pisos                 | CUMPLE |
| G5 Stop                          | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Izquierda  | CUMPLE | G12 Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G5 Reversa                       | CUMPLE | G7 Eje3 llanta Derecha    | CUMPLE | G12 Promedio de Tiempo    | CUMPLE |

|                               |                            |                            |                            |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA                | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS                | G10: SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION     | G5: SISTEMA ELECTRICO      | G8: RINES                  | G11: CHASIS                |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA    | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) |           |         |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto          |           | 3,22    |
|                            | Izquierda | Derecha |
| Eje 1                      | 1,68      | 1,98    |
| Eje 2                      | 2,31      | 2,11    |

CARLOS RINCON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.