

# PARA VEHÍCULOS



CDA REVIFULL SAS  
NIT 900959412-2  
Kr 57#13-18/CL.13 #56-  
44/CL14#56-41 BOGOTÁ D.C Tel  
4327838

M-101

FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba: 2022-02-09	Nombre o razón social: LARA MARTINEZ	GUSTAVO	EDILBERTO	Documento de Identidad: CC-( X ) NIT.( ) CE.( )	No. 0079541628
Dirección: CRA 161 #83-90	Telefono: 3123666030			Cludad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL
Placa: SWL080	Marca: HYUNDAI	Línea: STAREX PANEL	Clase: MICROBUS	Modelo: 2007	Cilindrada: 2478
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 0003192421	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Kilometraje: 350008




Foto 2022-02-09, Placa SWL080 Hora 12:49




Foto 2022-02-09, Placa SWL080 Hora 12:49

## Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Pleca	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anchaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superficiales	CUMPLE	G6 Desempedador	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G8 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G8 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G8 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G8 Bandorols	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G8 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G8 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G8 Gato	CUMPLE	G9 Letoneta y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G8 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G8 Extintor	CUMPLE	G9 Cojineria	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G8 Botiquin	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G8 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminalas	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA      G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD      G7: LLANTAS  
 G2: SISTEMA DE SUSPENSION      G5: SISTEMA ELECTRICO      G8: RINES  
 G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD      G6: EQUIPO DE CARRETERA      G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION  
 G11: CHASIS  
 G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3,6	
Izquierda		Derecha
Eje 1	2,7	2,9
Eje 2	5,1	5,3

GIANCARLO ALEJANDRO FLOREZ ANG

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.  
 Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.