

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 708 N° 64D-16
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235666 -

Ricardo Castro B3

Fecha 2022/02/07 13:50:56	Propietario DE TRASPORTES	EMPRESA	CC.() NIT.(X) CE.() No.830090497
Dirección CARRERA 69 N 63 A 31	Teléfono 3132528303	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.	
Placa TTN813	Modelo 2013	Servicio Público	Clase CAMIONETA
No. de licencia de tránsito 10017865224	Fecha Matrícula 2012-09-28	Kilometraje 252755	Número de ejes 5
No. Motor A690Q149442	VIN 9FBHRC85DM002314	Color BLANCO	Combustible GASOLINA Cilindr 1598



2022-02-07, TTN813 13-55



2022-02-07, TTN813 13-56

Suspensión																		
Delantera Izquierda			70.0	Delantera Derecha			72.0	Trasera Izquierda			70.0	Trasera Derecha		71.0	Mínimo: 40	%		
Frenos																		
Eficacia Total		Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
64.8		50.0	%	Eje 1 Izquierdo			3072	4880	N	Eje 1 Derecho			2929	4782	N	4.85	30	%
				Eje 2 Izquierdo			2034	2842	N	Eje 2 Derecho			1883	2783	N	7.42	30	%
				Eje 3 Izquierdo					N	Eje 3 Derecho					N		30	%
Eficacia Auxiliar		Mínimo	Unidad	Eje 4 Izquierdo					N	Eje 4 Derecho					N		30	%
25.0		18.0	%	Eje 5 Izquierdo					N	Eje 5 Derecho					N		30	%

Desviación Lateral										
Eje 1	-9.0	Eje 2	-3.0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	[-10.0-10.0]	Unidad	m/km
G8 Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5 Reverse	CUMPLE	G7 Eje 3 Llantera Derecha	CUMPLE	G7 Eje 3 Llantera Izquierda	CUMPLE			
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 4 Llantera Derecha	CUMPLE	G7 Eje 4 Llantera Izquierda	CUMPLE			
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 5 Llantera Derecha	CUMPLE	G7 Eje 5 Llantera Izquierda	CUMPLE			
G1 Anclaje sillones	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G9 Latorneria y Pintura	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMPLE			
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G9 Cojinera	CUMPLE	G8 Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE			
G1 Asco General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de bateria	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE			
G2 Rodajes Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE			
G2 Rodajes Inferiores	CUMPLE	G5 Cruceta	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE			
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE			
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE					
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE							
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE							
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llantera de repuesto	CUMPLE							
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE							
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE							
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extingtor	CUMPLE							
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE							
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE							
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llantera Derecha	CUMPLE							
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llantera Izquierda	CUMPLE							
G5 Direccional	CUMPLE	G7 Eje 2 Llantera Derecha	CUMPLE							
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llantera Izquierda	CUMPLE							

G1: CARROCERÍA
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI	X	NO
--------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/m Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

REVISION PREVENTIVA

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Control de Diagnóstico Automotor
OCCIDENTE
JAIME ANDRÉS ANDRÉS CAMACHO
NIT 900.110.5520