

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

Eduardo Serrano B.S.

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.

No: 00005506-2202

CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338
BOGOTA D.C

Tel

FECHA

Fecha de prueba:
2022-02-05

Nombre o razón social:

ELIZABETH SERRANO AMAYA

Documento de Identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 51644353

Dirección:

CRR 123 N 151 66

Teléfono:

3196280205

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa:

UFZ588

Marca:

HYUNDAI

Línea:

H1

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2012

Cilindraje:

2476

Kilometraje:

406028

Servicio:

PUBLICO

No Licencia Tránsito:

10012388263

Combustible:

GASOLINA

Color:

BLANCO CERAMICA

Empresa:

Conductor:



Suspensión (Si aplica)																	
Delantera Izquierda			Valor	Delantera Derecha			Valor	Trasera Izquierda			Valor	Trasera Derecha			Valor	Mínimo	Unidad
			64				64				59				61	40	
Frenos																	
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio			Máximo	Unidad
57,1	50	%	3167			6141	N	3291			5454	N	3,8			30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	3097			5317	N	3156			5317	N	1,9			30	%
			Eje 2 Izquierdo				Eje 2 Derecho										
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho										
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho										
Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho													
Desviación Lateral																	
Eje 1	0	Eje 2	-0,1	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10		Unidad	(m/km)			
Inspección Visual																	
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE	G5 Luz de parqueo		CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE				CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE	G5 Luz Interna		CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha		CUMPLE				CUMPLE				
G1 Anclaje sillas			CUMPLE	G5 Luz Placa		CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda		CUMPLE				CUMPLE				
G1 Estado tubos escape			CUMPLE	G5 Luces Altas		CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha		CUMPLE				CUMPLE				
G1 Aseo General			CUMPLE	G5 Luces Bajas		CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE				CUMPLE				
G2 Espejos			CUMPLE	G5 Indicadores de tablero		CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE				CUMPLE				
G2 Pernos			CUMPLE	G5 Terminales Bateria		CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE				CUMPLE				
G2 Soportes			CUMPLE	G5 Anclaje de batería		CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE				CUMPLE				
G2 Rotulas Superiores			CUMPLE	G5 Desempeñador		CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE				CUMPLE				
G2 Rotulas Inferiores			CUMPLE	G6 Cruceta		CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho		CUMPLE				CUMPLE				
G2 Resortes o Ballestas			CUMPLE	G6 Linterna		CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE				CUMPLE				
G2 Amortiguadores			CUMPLE	G6 Triangulos		CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho		CUMPLE				CUMPLE				
G2 Tijeras			CUMPLE	G6 Banderola		CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE				CUMPLE				
G3 Limpiaparabrisas			CUMPLE	G6 Tacos		CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho		CUMPLE				CUMPLE				
G3 Retrovisores			CUMPLE	G6 Llanta de repuesto		CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE				CUMPLE				
G3 Pito			CUMPLE	G6 Gato		CUMPLE	G9 Latoneria y Pintura		CUMPLE				CUMPLE				
G3 Dispositivo de velocidad			CUMPLE	G6 Herramienta		CUMPLE	G9 Tapiceria		CUMPLE				CUMPLE				
G4 Parabrisas			CUMPLE	G6 Extintor		CUMPLE	G9 Cojneria		CUMPLE				CUMPLE				
G4 Ventanillas			CUMPLE	G6 Botiquin		CUMPLE	G10 Caja de Direccion		CUMPLE				CUMPLE				
G4 Puertas			CUMPLE	G6 Señales de advertencia		CUMPLE	G10 Terminales		CUMPLE				CUMPLE				
G4 Cinturones de Seguridad			CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G10 Brazos Axiales		CUMPLE				CUMPLE				
G4 Salidas emergencia y Martillo			CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G11 Bastidor		CUMPLE				CUMPLE				
G5 Direccionales			CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G11 Pisos		CUMPLE				CUMPLE				
G5 Stop			CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G12 Promedio de Distancia		CUMPLE				CUMPLE				
G5 Reversa			CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha		CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo		CUMPLE				CUMPLE				

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		7.02
Izquierda		Derecha
Eje 1	5.15	5.16
Eje 2	6.78	6.94

CARLOS RINCON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.