

Hector Norman es.

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV. ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha 2022/03/04 14:05:30	Propietario DÉ CÁMACHO	FANNY ALONSO	CC.(X) NIT.() CE.() No.21109003
Dirección CLL 166 92 64	Teléfono 3507753152	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.	
Placa GEU036	Modelo 2020	Servicio Público	Clase CAMIONETA
No. de licencia de tránsito 1001889292	Fecha Matrícula 2019-07-31	Kilometraje 82009	Número de sillas 9
No. Motor R9MD450C131773	VIN VF10FL21ALS857761	Color BLANCO	Combustible DIESEL
			Cilindr 1598



2022-03-04 , GEU036 14-11



2022-03-04 , GEU036 14-12

Suspensión

Delantera Izquierda	46.0	Delantera Derecha	64.0	Trasera Izquierda	53.0	Trasera Derecha	72.0	Mínimo: 40	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
62.5	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	4133	N	Eje 1 Derecho	3739	N	9.53
			Eje 2 Izquierdo	3163	N	Eje 2 Derecho	2968	N	6.16
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N	30
29.1	18.0	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N	30
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N	30

Desviación Lateral

Eje 1	0.00	Eje 2	-7.0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo [-10.0-10.0]	Unidad mil/km
G6 Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE	G8 Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	G8 Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE	G9 Latonera y Pintura	CUMPLE	
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Pleca	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	G9 Cojinera	CUMPLE	
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE	G8 Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE	
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminalas Batería	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anchaje de batería	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE	
G2 Rótulas Superiores	CUMPLE	G5 Desemparador	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G2 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE	
G2 Resortes o Balasitas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Tránsulos	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G9 Caja de dirección	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE	
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G9 Terminales	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE	
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE	
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE					
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE					
G4 Pueras	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE					
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE					
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE					
G5 Direcciones	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE					
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE					

G1:CARROCERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Ir: Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

REVISION PREVENTIVA

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

JAIME ANDRÉS AMAYA CAMACHO

J A M E S A M A Y A

Jaime Andrés Amaya Camacho

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilidad

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilidad

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilidad

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilidad

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilidad

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilidad

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilidad

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com

Centro de Diagnóstico Automotriz

O D C E N T E

que inspira tranquilo

www.cdaoccidente.com