

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

Orlanzar Salazar 08.

No: 00012954-2201



CENTROMOTOR AV. BOYACÁ
NIT 900274028-6
DIAG. 49 SUR No 60-54 Tel
2043778
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba:
2022-01-24

Nombre o razón social:

CARLOS ALBERTO FONSECA MEDINA

Documento de identidad

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 19423201

Dirección:

CLL 73 A N 73 A 93

Telefono:

3114578080

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:
SPM186

Marca:

HYUNDAI

Línea:

H1

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2010

Cilindraje

2476

Kilometraje:
275070

Servicio:
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:
10003280980

Combustible:
DIESEL

Color:
BLANCO CERAMICA

Empresa:

ARITUR

Conductor:

CARLOS FONSECA MEDINA



Fecha 2022-01-24, Placa SPM186 Hora 13:22



Fecha 2022-01-24, Placa SPM186 Hora 13:25

Emissions Audibles

Ruido Escape	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad e inclinación de luces bajas				Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
				dBA	Baja Derecha	Intensidad	Mínimo				
	80	NA			Baja Izquierda						

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	68		65		58		54	40	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unid
66,9	50	%	Eje 1 Izquierdo	4000	N	Eje 1 Derecho	3870	N	3,2	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2760	N	Eje 2 Derecho	3380	N	17,9	30	%

Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 3 Derecho	Eje 4 Izquierdo	Eje 4 Derecho	Eje 5 Izquierdo	Eje 5 Derecho
26,1	12	%						

Desviación Lateral

Eje 1	-2,5	Eje 2	-2,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	m/km
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	------

Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLI
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLI
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLI
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLI
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLI
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLI
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLI
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Andaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLI
G2 Rotulias Superiores	CUMPLE	G6 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLI
G2 Rotulias Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLI
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLI
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLI
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandeja	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLI
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLI
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLI
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLI
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLI
G4 Paracarras	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Caja de Dirección	CUMPLI
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLI
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLI
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLI
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLI
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLI
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLI
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE		CUMPLI

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO