

Leonardo Saavedra 28.

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha 2022/02/04 11:58:29	Propietario SAAVEDRA BUITRAGO RODRIGO	CC(X) NIT.(.) C.E.L. No.79719380
Dirección CRA 61A 169 33	Teléfono 3002326512	Ciudad BOGOTÁ, D.C.
Placa SQI664	Modelo 2011	Servicio Público
	Clase MICROBUS	Marca HYUNDAI
No. de licencia de tránsito 10024878097	Fecha Matrícula 2010-11-11	Kilometraje 0
No. Motor D4BHA036247	VIN KMJWA37HABU278046	Color BLANCO
	Combustible DIESEL	Cilindr 2476



2022-02-04, SQI664 12-19



2022-02-04, SQI664 12-25

Suspensión									
Delantera Izquierda	79.0	Delantera Derecha	80.0	Trasera Izquierda	68.0	Trasera Derecha	63.0	Mínimo: 40	%

Frenos										
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
61.1	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3760	6027	N	Eje 1 Derecho	3494	5909	N
			Eje 2 Izquierdo	3092	4831	N	Eje 2 Derecho	2856	4831	N
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N
18.5	18.0	%	Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N

Desviación Lateral											
Eje 1	1.00	Eje 2	0.00	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	[-10.0-10.0]
G8 Eje 1 Rln Izquierdo	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llantera Derecha	CUMPLE	G8 Eje 1 Rln Derecho	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE		
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llantera Izquierda	CUMPLE	G8 Eje 2 Rln Derecho	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Llantera Derecha	CUMPLE	G8 Eje 2 Rln Izquierdo	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE		
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 5 Llantera Derecha	CUMPLE	G8 Eje 3 Rln Derecho	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llantera Izquierda	CUMPLE	G8 Eje 4 Rln Izquierdo	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE		
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G8 Eje 5 Rln Derecho	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G8 Eje 5 Rln Izquierdo	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE		
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE						
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G9 Eje 1 Rln Derecho	CUMPLE						
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G8 Eje 2 Rln Derecho	CUMPLE						
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje 2 Rln Izquierdo	CUMPLE						
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje 3 Rln Derecho	CUMPLE						
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje 4 Rln Izquierdo	CUMPLE						
G3 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje 5 Rln Derecho	CUMPLE						
G3 Umplaparrillas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje 5 Rln Izquierdo	CUMPLE						
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llantera de repuesto	CUMPLE								
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE								
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE								
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE								
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE								
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE								
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llantera Derecha	CUMPLE								
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llantera Izquierda	CUMPLE								
G5 Direccional	CUMPLE	G7 Eje 2 Llantera Derecha	CUMPLE								
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llantera Izquierda	CUMPLE								

G1:CARROCERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6:EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI	X	NO
--------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Irán Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

REVISION PREVENTIVA

Centro de Diagnóstico Automotor
OCCIDENTE

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

NIT 9001105520

RICHARD IVAN REINA ZULUAGA