

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 708 N° 84D-18
C.d. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Mauricio Noreno B8.

Fecha 2022/03/16 15:01:32	Propietario SERVICE LOGISTICS	GLORAL	CC(X) NIT.() CE () No.000584855
Dirección CLL 159 54-78	Teléfono 3184610647	Cludad: BOGOTÁ, D.C.	
Placa WHQ806	Modelo 2015	Servicio Público	Clase CAMIONETA
Marca RENAULT	Línea DUSTER EXPRESSION 2.0	No. de licencia de tránsito 10024680197	Fecha Matrícula 2014-08-28
Kilometraje 0	Número de ejes 5	No. Motor A690Q250090	VIN 9FBHSRAAFM445893
Color BLANCO	Combustible GASOLINA	Cilindr 1598	



2022-03-16, WHQ806 15-14



2022-03-16, WHQ806 15-18

Suspensión									
Delantera Izquierda	62.0	Delantera Derecha	62.0	Trasera Izquierda	63.0	Trasera Derecha	60.0	Mínimo: 40	%

Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
62.1	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2631	3910	N	Eje 1 Derecho	2727	3949	N	3.52	30	%
			Eje 2 Izquierdo	1360	2666	N	Eje 2 Derecho	1396	2528	N	2.57	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		30	%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		30	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		30	%
22.9	18.0	%											

Desviación Lateral									
Eje 1	0.00	Eje 2	-5.0	Eje 3		Eje 4		Eje 5	

Eje 1			Eje 2			Eje 3			Eje 4			Eje 5			Máximo [-10.0-10.0]			Unidad	m/km
G8	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantá Derecha	CUMPLE	G8	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantá Izquierda	CUMPLE	G8	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE		
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G8	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE		
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G8	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE		
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G8	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE		
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE								
G1	Ases General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE								
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE								
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE								
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE								
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desemparador	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE								
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G5	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE								
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G5	Linterna	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE								
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G5	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE								
G2	Tieras	CUMPLE	G5	Banderola	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE								
G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G5	Tacos	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE								
G3	Retrovisores	CUMPLE	G5	Llanta de repuesto	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE								
G3	Pto	CUMPLE	G5	Gato	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE								
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G5	Herramienta	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE								
G4	Parabrisas	CUMPLE	G5	Extintor	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE								
G4	Ventanillas	CUMPLE	G5	Botiquín	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE								
G4	Puertas	CUMPLE	G5	Señales de advertencia	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE								
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G5	Eje 1 Llantá Derecha	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE								
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G5	Eje 2 Llantá Derecha	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE								
G5	Direccionales	CUMPLE	G5	Eje 2 Llantá Izquierda	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE								
G5	Stop	CUMPLE	G5	Eje 2 Llantá Derecha	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE								

G1: CARROCERÍA
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI	X	NO
--------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMYEC oficial.

null

REVISION PREVENTIVA

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Jaime
JAIME ANDRÉS AMAYA CAMACHO