

Pedro Veloz BLO.

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

	NIT 9001105520
	CDA DEL OCCIDENTE S.A. AV. ROJAS
	Dirección CRA 708 N° 64D-16
	Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha: 2022/03/02 08:58:41	Propietario: SIERRA ESPINOSA MARLENI	CC.(X) NIT.() CE.() No. 39784123
Dirección: CRA 118 N 7 B 27	Teléfono: 3125542678	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Placa: TJQ390	Modelo: 2013	Servicio: Público
No. de licencia de tránsito: 10016798063	Fecha Matrícula: 2013-08-12	Clase: MICROBUS
No. Motor: D48HD001604	VIN: KMJWA37HADU542852	Marca: HYUNDAI
	Color: BLANCO	Línea: H1
	Combustible: DIESEL	Kilometraje: 211709
	Cilindr: 2476	Número de asientos: 12



Suspensión						
Delantera Izquierda	74.0	Delantera Derecha	78.0	Trasera Izquierda	81.0	Trasera Derecha
				59.0	Mínimo: 40	%

Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
59.5	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3000	4829	N	Eje 1 Derecho	2993	4968	N	0.06
			Eje 2 Izquierdo	2059	3/63	N	Eje 2 Derecho	2202	3548	N	6.49
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho				30
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho				30
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho				30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad									
23.5	18.0	%									

Desviación Lateral						
Eje 1	2.00	Eje 2	-5.0	Eje 3		Eje 4
						Eje 5
						Máximo [-10.0-10.0]
						Unidad
						m/km

G3 Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llantera Derecha	CUMPLE
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llantera Izquierda	CUMPLE
C1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	C5 Luz Interna	CUMPLE	C7 Eje 4 Llantera Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje asientos	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 4 Llantera Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llantera Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llantera Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Latorería y Pintura	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G8 Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G8 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llantera de repuesto	CUMPLE	G8 Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G8 Gato	CUMPLE	G8 Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G8 Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extinguidor	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llantera Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llantera Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Direccionalas	CUMPLE	G7 Eje 2 Llantera Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llantera Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERÍA
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI ☒ NO ☐
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTM/EC oficial.

REVISION PREVENTIVA

Logo of CDA OCCIDENTE with text: Centro de Diagnóstico Automotriz, NIT 900.110.552-0, ...Para que respase tranquilo

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Signature of Jaime Andres Amaya Camacho