

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**



REVISION TECNOCOMECANICA
Y COMPAÑIA SAS
NIT 900131585
AV CRA 27 28-78 SUR -
BOGOTÁ Tel 2031711

FECHA

Fecha de prueba:
2022-02-08

Nombre o razón social:

henry Arturo Roberto quiñones

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:
CC. (X) NIT. () CE. () No. 19419568

Dirección:

calle70l 18b 57 sur

Teléfono:

3152887738

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:
DISTRITO CAPITAL

Placa:
WON941

Marca:
CHEVROLET

DATOS DEL VEHICULO

Clase:
CAMIONETA

Modelo:
2017

Cilindrada:
1796 Kilometraje:
200541

Servicio:
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:
10012371688

Combustible:
GASOLINA

Color:
BLANCO GALAXIA

Empresa:

Conductor:



Fecha 2022-02-08, Placa WON941 Hora 08-28

Fecha 2022-02-08, Placa WON941 Hora 08-28

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 53	Unidad %	Delantera Derecha	Valor 56	Unidad	Trasera Izquierda	Valor 66	Unidad	Trasera Derecha	Valor 63	Unidad %	Mínimo 40	Unidad %
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo 62	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2690	Peso 4866	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2870	Peso 3100	Unidad N	Desequilibrio 6,3	Máximo 30	Unidad %
			Eje 2 Izquierdo	1440	3286	N	Eje 2 Derecho	1270	2070	N	11,8	30	%
Eficacia Auxiliar													
	Mínimo 17*	Unidad %	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral

Eje 1	0,3	Eje 2	2,6	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Visual										
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE			CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE			CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE			CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G5 Anchaje de batería	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE			CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			CUMPLE
G2 Rotulaciones	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE			CUMPLE
G2 Rotulaciones Superiores	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE			CUMPLE
G2 Rotulaciones Inferiores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE			CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE			CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Ej5 Rin Derecho	CUMPLE			CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Ej5 Rin Izquierdo	CUMPLE			CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE			CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE			CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE			CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Bolíquin	CUMPLE	G6 Bolíquin	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE			CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE			CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE			CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE			CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE			CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE			CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE									
G5 Reversa	CUMPLE									

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO


RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	654	4,54
Eje 2	4,6	6,58



Julio Ramos
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.