

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA**

**PARA VEHÍCULOS**

*Ricardo Monares Bl3.*



NIT 900110552-0  
CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA  
Dirección AV 68 No 90 -88  
Cd. BOGOTA Tel. 2533500 - .

Fecha 2022/02/21 15:33:44	Propietario MONARES AMIN RICARDO	CC.(X) NIT.( ) CE.( ) No.79123788
Dirección Cra 109 22j 14	Teléfono 3138701293	Ciudad: BOGOTA, D.C.
Placa WGO326 Modelo 2015 Servicio Público	Clase MICROBUS Marca HYUNDAI Línea H1	
No. de licencia de tránsito 10003521593 Fecha Matrícula 2014-06-12	Kilometraje 123055 Número de sillas 13	
No. Motor D4BHE008567 VIN KMJWA37HAFU640727 Color BLANCO Combustible DIESEL Cilindr 2476		



2022-02-21 , WGO326 15:40



2022-02-21 , WGO326 15:48

**Suspensión**

Delantera Izquierda	66.7	Delantera Derecha	56.4	Trasera Izquierda	64.1	Trasera Derecha	50.2	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

**Frenos**

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
63.7	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3786	N	Eje 1 Derecho	3613	N	4.56	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3813	N	Eje 2 Derecho	3397	N	10.9	30	%
			Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%

**Desviación Lateral**

Eje 1	1.48	Eje 2	5.28	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo [-10.0-10.0]	Unidad	m/km
G7 Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G6 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Ancaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Ancaje de batería	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G2 Rótulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE
G2 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE				
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE						
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE						
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE						
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE						
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE						
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE						
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE						
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE						
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE						
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE						
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE						
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE						
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE						
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE						

G1:CARROCERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5 SISTEMA ELÉCTRICO
G6 EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

I/r Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

null  
  
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ALDANA