

# FORMATO REVISIÓN SENSORIAL PARA VEHÍCULOS LIVIANOS

GEV 553 ALFONSO BOTANOWSKI

No: 00003060-2203


C.D.A TuTecno

CDA TUTECNO S.A.S  
NIT 901191265-1  
CALLE 27 SUR N 29C-42/50/54 Tel  
7964538  
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	Documentos de identidad:		CC. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) NIT. ( <input type="checkbox"/> ) CE. ( <input type="checkbox"/> )	No. 39723291		
2022-03-05	MARIA GLADYS BUITRAGO	Telefono:	Cludad:	BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
Dirección:		3219304273	DATOS DEL VEHICULO				
Placa:	Marca:	Línea:	Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:	
GEV113	FOTON	BJ6425MD32A-AA	CAMIONETA	2020	1206	64527	
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:		
PÚBLICO	10019337517	GASOLINA	BLANCO		MARIA BUITRAGO		



Fecha 2022-03-05, Placa GEV113 Hora 07-49



Fecha 2022-03-05, Placa GEV113 Hora 08-01

## Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillín	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Asa General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Crucela	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Derecho	NO APLICA
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Izquierdo	NO APLICA
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Derecho	NO APLICA
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Izquierdo	NO APLICA
G3 Limplaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Derecho	NO APLICA
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Izquierdo	NO APLICA
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G4 Ventanillas	NO APLICA	G6 Bolíquin	CUMPLE	G10 Rodamientos de la Dirección	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	NO APLICA
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA  
G2: SISTEMA DE SUSPENSION  
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
G5: SISTEMA ELECTRICO  
G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS  
G8: RINES  
G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION  
G11: CHASIS  
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6.52	
Izquierda		Derecha
Eje 1	2,54	3,14
Eje 2	3,52	3,45

C.D.A TUTECNO S.A.S  
901191265-1  
Calle 27 Sur 29C - 5

Giovanni Tano R

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.