

German Paez B12.

CDA MOVILIDAD BOGOTÁ S.A.S., Nit 900468202-5

FICHA TÉCNICA



A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2020-12-22 11:44:32	Nombre o razón social MALDONADO MAGDA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE() No: 39547699
Dirección CLL 165 52 54	Teléfono 3123000021	Ciudad BOGOTÁ

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Placa GKP068	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca SSANQYANO	Línea SIN LINEA
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10020272097	Fecha matrícula 2020-02-13	Color BLANCO	Combustible Gasolina	VIN o Chasis KPT20A1V5LP291687
N. Motor 17391000022338	Tipo motor 4T	Cilindrada 1597	Kilometraje 10642	Número de Sillas 4	Vidrios polarizados SI () NO (X)

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Con motor eléctrico	Con motor a hidrógeno	Otros

3.1. VEHICULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES

Con motor eléctrico	Con motor a hidrógeno	Otros

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

Suma de la intensidad de

todas las luces

4. Emisiones Auditables

5. Intensidad e Inclinación de las luces bajas

Ruido Escape	Valor	Maximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Maximo	Unidad	
	-	dBA		Baja derecha	5.8	2.5	k lux	1.9	0.5-3.5	%	15	225	k lux
				Baja Izquierda	7.3	2.5	k lux	2.4	0.5-3.5	%			

7. Suspensión (si aplica)

Delantera izquierda	Valor	Delantera derecha	Valor	Trasera izquierda	Valor	Trasera derecha	Valor	Mínimo	Maximo	Unidad

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
	50	%		N		Eje 1 derecho		N			
						Eje 2 derecho		N			
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad		N		Eje 3 derecho		N			
	18	%				Eje 4 derecho		N			
						Eje 5 derecho		N			

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad	m/ Km

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo + / - 2	Unidad %

11. Emisiones de Gases

11a. Vehículos con ciclo OTTO					
Temp °C	Rpm	Monóxido de Carbono CO	Dioxido de Carbono (CO2)	Oxígeno (O2)	Hidrocarburos (como hexano) (HC)

11b. Vehículos a diesel (Opacidad)

Temp °C	Ciclo 1 Unidad %	Ciclo 2 Unidad %	Ciclo 3 Unidad %	Ciclo 4 Unidad %	Valor Resultado	Norma	Unidad %

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B

Total 0 0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B

Total 0 0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
			A B