

G.D.A. 37 S.A.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

NIT: 900.165.471-9 Dir: Calle 12 A No 35-61 Tel: 2374176-2374177

REVISION TECNOMECANICA PREVENTIVA

Ley 1383 Del 2010 Ministerio de Transporte. Resolución 315 de 2013 y 1565 de 2014

Email: cda37sa@hotmail.com

FORMULARIO No:	PLACA AUTO	F REVISION PREV.	F. PROX. REVISION:	EMPRESA AFILIADA	ORDEN- MOVIL
60447	WMY360	13-ene.-22	14-mar.-22	IONALES DEL ATLANTICO TRAN	1074

MARCA	LINEA	MODELO	CLASE	COLOR (es)
KIA	NEW SOUL LX	2016	CAMIONETA	BLANCO
TIPO SERVICIO	NIVEL DE SERVICIO	TARJETA OPERACION	LICENCIA TRANSITO	TIPO MOTOR
PUBLICO URBANO	ESPECIAL	186513	11838801	GAS-GASOLINA
				Venci Rev. Tecn Oblig
				15-jul.-22

DATOS DEL PROPIETARIO			
NOMBRE PROPIETARIO	NIT/CC PROPIETARIO	DIRECCION PROPIETARIO	TELEFONO PROPIETARIO
MESA RAMOS FABIAN ANDRES	1032406038	CLL 33B # 68B-62	4270383

DATOS DEL CONDUCTOR		
NOMBRE CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	VENC. LICENCIA CONDUCCION
JOSE HUVER MORALES	79736452	

DATOS DE LOS SEGUROS		
SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA	ASEGURADORA C. CONTRACTUAL	ASEGURADORA C. EXTRACONTRA
ESTADO	BOLIVAR	BOLIVAR
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO	C. CONTRAC. VENCIMIENTO	C. EXTRACONTRAC VENCIMIENTO
11-sept.-22	18-abr.-22	18-abr.-22

RESULTADOS ANALISIS DE GASES			
Lim CO %	CO% y otros gas	PPM Resultados:	Aprobó CO%
Lim PPM :			Aprobó PPM:

OBSERVACIONES:

Formulario No: 60447

SISTEMA DE: 1 EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD

1	Retrovisores	Apto
2	Botiquin	Apto
3	Espejos laterales	Apto
4	Espejo puerta trasera	Apto
5	Extintor	Apto
6	Gato hidraulico	Apto
7	Herramientas	Apto
8	Linterna	Apto
9	Martillo rompe vidrios-palanca	Apto
10	Soporte repuesto	Apto
11	Tacos	Apto
12	Triángulos	Apto
13	Dispositivo de velocidad	Apto
14	Chaleco	Apto

SISTEMA DE: 2 ALISTAMIENTO Y OTROS

15	Bumper trasero	Apto
16	Numeros de movil	Apto
17	Cauchos puertas	Apto
18	Latonería	Apto
19	Pintura general	Apto
20	Bumper delantero	Apto
21	Logotipos de la empresa	Apto
22	PBX Como conduco?	Apto
23	Calcomanías Salida Emergencia	Apto
24	Aristas cortantes	Apto
25	Placas laterales y de techo	Apto
26	Tapa aceite y tapa combustible	Apto
27	Chapas y manijas	Apto

SISTEMA DE: 3 FRENSOS

28	Líquido frenos	Apto
29	Booster	Apto
30	Tubos mangueras	Apto
31	Guayas Fundas Varillas	Apto
32	Pedal	Apto
33	Bomba principal	Apto
34	Freno mano	Apto

SISTEMA DE: 4 ELEMENTOS PARA PRODUCIR RUIDO

35	Pito	Apto
----	------	------

SISTEMA DE: 5 VIDRIOS

36	Interruptores elevavidrios	Apto
37	Vidrios que distorsionan camp	Apto

38	Parabrisas Del y Trasero	Apto
39	Polarizados y entintados	Apto
40	Fisuras e impactos	Apto
41	Ventanas laterales	Apto
42	Salidas de Emergencia	Apto

SISTEMA DE: 6 DIRECCION

43	Alineación	Apto
44	Axiales	Apto
45	Brazo corto	Apto
46	Guardapolvos direccion	Apto

SISTEMA DE: 7 PRESENTACION INTERIOR

47	Asideros y portaequipajes	Apto
48	Cinturones de seguridad	Apto
49	Silletería	Apto
50	Sillas discapacitados	Apto
51	Tapicería	Apto
52	forros	Apto
53	Aseo	Apto
54	Estribos	Apto
55	Puertas	Apto
56	Pisos (lisos o rotos)	Apto
57	Timbre	Apto

SISTEMA DE: 8 FUGAS

58	Combustible	Apto
59	Aire (mangueras y válvulas)	Apto

SISTEMA DE: 9 MOTOR

60	Fugas aceite motor	Apto
61	Batería	Apto
62	Cableado electrico en mal estado	Apto
63	Radiador (fugas)	Apto
64	Guaya capo	Apto
65	Soportes	Apto
66	Filtros de aire	Apto

SISTEMA DE: 10 SUSPENSION

67	Guardapolvos rotulas	Apto
68	Tirantes o brazos	Apto
69	Amortiguadores delanteros	Apto
70	Amortiguadores traseros	Apto
71	Soportes sapos	Apto
72	Fugas amortiguadores	Apto
73	Tijera inferior	Apto
74	Tijera superior	Apto
75	Terminales	Apto
76	Splinderes	Apto

77	Bujes muelles	Apto
78	Bujes tijeras	Apto
79	Hojas muelles	Apto
80	Espirales	Apto
81	Rotulas	Apto
82	Chasis	Apto
83	Barra estabilizadora	Apto

SISTEMA DE: 11 ALUMBRADO Y SEÑALIZACION

84	Intensidad luces	Apto
85	Pastas frenos	Apto
86	Pastas estacionarias	Apto
87	Exploradoras traseras	Apto
88	Colores diferentes	Apto
89	Luces reflectivas	Apto
90	Pastas reversa	Apto
91	Comandos luces	Apto
92	Luces bajas	Apto
93	Luces Altas	Apto
94	Luces estribos	Apto
95	Direccionales	Apto
96	Estacionarias	Apto
97	Exploradoras delanteras	Apto
98	Reversa	Apto
99	frenos	Apto
100	Internas	Apto
101	Cocuyos delanteros	Apto
102	Cocuyos traseros	Apto
103	Luz placa	Apto

SISTEMA DE: 12 EMISIONES CONTAMINANTES

104	Resonador	Apto
105	Nivel de opacidad %	Apto
106	CO %	Sin evaluar
107	Exosto	Apto

SISTEMA DE: 13 RINES Y LLANTAS

108	Bandas laterales	Apto
109	Fisuras	Apto
110	Banda de rodamiento	Apto
111	Regrabadas	Apto
112	Delanteras	Apto
113	Traseras	Apto
114	Repuesto	Apto
115	Rines	Apto
116	Guardapolvos ejes	Apto
117	Pernos y esparragos	Apto

SISTEMA DE: 14 REVISION EXTERIOR

118	Limpiabrisas	Apto
119	fisuras chasis	Apto
120	Peldaños	Apto
121	Puertas	Apto
122	Baul	Apto
123	Carrocería - corrosion	Apto
124	Compuertas de carga	Apto
125	Perforaciones o entrada de agua	Apto
126	Guardabarros	Apto

SISTEMA DE: 15 TAXIMETRO

127	Inexistencia taximetro	Apto
128	Taximetro no visible	Apto

SISTEMA DE: 16 TRANSMISION Y POTENCIA

129	Holguras elementos transmisión	Apto
130	Fuga de aceite caja	Apto
131	Cadena proteccion cardan	Apto
132	Holguras cardan	Apto

los resultados de la revisión preventiva no concuerdan con la revisión técnica (RTM y EC) y no se procede a la aprobación de la revisión.



RESULTADO REVISION PREV.

CUMPLE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE

Aprobado

G.D.A. 37 S.A.
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
NIT: 900.165.471-9
TEL: 237 4176 - 237 4177
CALLE 12 A No 35-61

ELABORO

JUAN CARLOS PIÑEROS