

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16
Cd. BOGOTÁ
Tel. 2235665 -

EDGAR H
A2A
B20

Fecha: 2022/03/05 11:11:26	Propietario: AZA	EDGAR HUMBERTO	C.C.(X) NIT.() C.E.() No.19421235
Dirección: LL 174 A N 54 B 28	Teléfono: 300266655	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.	
Placa: TER969	Modelo: 2013	Servicio: Público	Clase: MICROBUS
No. de licencia de tránsito: 10011364138	Fecha Matrícula: 2013-05-21	Marca: HYUNDAI	Línea: H1
No. Motor: D48HC046797	VIN: kmjwa37hadu540186	Kilometraje: 164339	Número de sillas: 12
	Color: BLANCO	Combustible: DIESEL	Cilindr: 2476



Suspensión

Delantera Izquierda	73.0	Delantera Derecha	64.0	Trasera Izquierda	40.0	Trasera Derecha	45.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desajuste	Máximo	Unidad
64.4	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3745	5870	N	Eje 1 Derecho	4095	5939	N	8.54
			Eje 2 Izquierdo	2113	4008	N	Eje 2 Derecho	2440	3401	N	13.4
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30

Desviación Lateral

Eje 1	-1.0	Eje 2	-1.0	Eje 3	-1.0	Eje 4	-1.0	Eje 5	-1.0	Máximo [-10.0-10.0]	Unidad	m/km
-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	---------------------	--------	------

G6 Eje 1 Rm Izquierdo	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llant Derecha	CUMPLE
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G3 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llant Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Llant Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 4 Llant Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llant Derecha	CUMPLE
G1 Asso General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llant Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G2 Soportas	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G8 Eje 1 Rm Derecha	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje 2 Rm Derecha	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje 2 Rm Izquierda	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje 3 Rm Derecha	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderaola	CUMPLE	G8 Eje 3 Rm Izquierda	CUMPLE
G3 Limpapararillas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje 4 Rm Derecha	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llant de repuesto	CUMPLE	G8 Eje 4 Rm Izquierda	CUMPLE
G3 Piro	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G8 Eje 5 Rm Derecha	CUMPLE
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G8 Eje 5 Rm Izquierda	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Exmiror	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Boticuín	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llant Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llant Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Direccional	CUMPLE	G7 Eje 2 Llant Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llant Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE

G1 CARROCEA
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5 SISTEMA ELÉCTRICO
G6 EQUIPO DE CARRETERA
G7 LLANTAS
G8 RINES

G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11 CHASIS
G12 DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI	X	NO
--------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Los resultados de las inspecciones preventivas NO tienen ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

REVISION PREVENTIVA

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

JAIME AYORES MAYA CAMACHO
JAIME AYORES MAYA CAMACHO