



FECHA	2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO	Docum
-------	---	-------

BOGOTÁ										3. DATOS DEL VEHICULO			
Placa TFQ697		País COLOMBIA		Servicio Público		Clase MICROBUS		Marca HYUNDAI		Línea H1			
Modelo 2012		No. de licencia de tránsito 10024563133		Fecha matricula 2012-03-16		Color BLANCO CERAMICA		Combustible Diesel		VIN o Chasis KMJWA37HACU443293			
N Motor D4BHB080154		Tipo motor 4T		Cilindraje 2476		Kilometraje 179190		Número de Sillas 3		Vidrios polarizados SI () NO (X)			
										Blindaje SI () NO (X)			

3.1. VEHICULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES		
Con motor eléctrico	Con motor a hidrógeno	Otros

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS METODOS DEFINIDOS EN LA NORMA 6. Suma de la intensidad de
Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado. todas las luces

7. Suspensión (si aplica)								
	Valor		Valor		Valor		Mínimo 40	Unidad %
Delantera izquierda		Delantera derecha		Trasera izquierda		Trasera derecha		

8. Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
	50	%	Eje 1 izquierdo		N	Eje 1 derecho		N			
			Eje 2 izquierdo		N	Eje 2 derecho		N			
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 derecho		N			
Eficacia auxiliar	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 derecho		N			
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 derecho		N			

9. Desviación lateral									
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad	m/ Km	

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo + / - 2	Unidad	%
-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	----------------	--------	---

11. Emisiones de Gases													11a. Vehículos con ciclo OTTO												
Temp °C	Rpm	Monóxido de Carbono (CO)				Dióxido de Carbono (CO ₂)				Oxígeno (O ₂)				Hidrocarburos (como hexano) (HC)				Óxido Nitrroso (NO)							
		CO	Vr	Norma	Unidad	CO ₂	Vr	Norma	Unidad	O ₂	Vr	Norma	Unidad	HC	Vr	Norma	Unidad	NO	Vr	Norma	Unidad				
		Ralenti				%	Ralenti			%	Ralenti			%	Ralenti			ppm	Ralenti			%			
Crucero				%	Crucero			%	Crucero			%	Crucero			ppm	Crucero			%					

11b. Vehículos a diesel (Opacidad)											Valor	Norma	Unidad
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad %	Ciclo 2	Unidad %	Ciclo 3	Unidad %	Ciclo 4	Unidad %	Resultado			

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEL INSPECCIONADOR				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEL ANEXO 1				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B