

Izabel Espina B19.
FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

No: 00005670-2203
C.D.A.
SEIKOU S.A.S.
 CDA SEIKOU SAS
 NIT 901074563-0
 Cra 20 No 66-34/40
 7557338
 BOGOTA D.C.
 Tel

| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--|
| Fecha de prueba: 2022-03-01 | Nombre o razón social: PEDRO MIGUEL MENDEZ TORRES | Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () | | | | No. 19420990 | |
| Dirección: CR 136 A N 144 58 | Telefono: 3107520538 | Ciudad: BOGOTA | | | | Departamento: DISTRITO CAPITAL | |
| | | DATOS DEL VEHICULO | | | | | |
| Placa: WEO977 | Marca: HYUNDAI | Línea: H1 | Clase: MICROBUS | Modelo: 2013 | Cilindraje: 2476 | Kilometraje: 153151 | |
| Servicio: PÚBLICO | No Licencia Tránsito: 10006591013 | Combustible: DIESEL | Color: BLANCO CERAMICA | Empresa: | Conductor: | | |



| Suspensión (Si aplica) | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Delantera Izquierda | Valor 64 | Delantera Derecha | Valor 57 | Trasera Izquierda | Valor 63 | Trasera Derecha | Valor 63 | Mínimo 40 | Unidad % | | |
| Frenos | | | | | | | | | | | |
| Eficacia Total | Mínimo 55,4 | Unidad % | Eje 1 Izquierdo | Fuerza 3256 | Peso 6161 | Unidad N | Eje 1 Derecho | Fuerza 3481 | Peso 5670 | Unidad N | Eficacia Total 6,5 |
| | Eje 2 Izquierdo | | | 2778 | 5454 | N | Eje 2 Derecho | 2775 | 4885 | N | 30 % |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo 26,5 | Unidad % | Eje 3 Izquierdo | | | | Eje 3 Derecho | | | | 0,1 |
| | Eje 4 Izquierdo | | | | | | Eje 4 Derecho | | | | |
| | Eje 5 Izquierdo | | | | | | Eje 5 Derecho | | | | |
| Desviación Lateral | | | | | | | | | | | |
| Eje 1 | 0 | Eje 2 | 0,1 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | | Máximo | ± 10 | Unidad | (m/km) |
| Inspección Visual | | | | | | | | | | | |
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G5 Luz de parqueo | CUMPLE | G7 Eje3 llanta Izquierda | G8 Eje1 llanta Derecha | G9 Eje4 llanta Izquierda | G10 Eje5 llanta Derecha | G11 Latonería y Pintura | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G5 Luz Interna | CUMPLE | G7 Eje4 llanta Derecha | G8 Eje1 Rín Derecho | G9 Eje4 llanta Izquierda | G10 Eje5 llanta Derecha | G11 Tapicería | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G1 Anclaje sillas | CUMPLE | G5 Luz Placa | CUMPLE | G7 Eje4 llanta Izquierda | G8 Eje1 Rín Izquierdo | G9 Eje4 Rín Derecho | G10 Eje5 Rín Derecho | G11 Coljería | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G5 Luces Altas | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Derecha | G8 Eje2 Rín Derecho | G9 Eje5 Rín Izquierdo | G10 Eje3 Rín Derecho | G11 Terminales | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G1 Aseo General | CUMPLE | G5 Luces Bajas | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Izquierda | G8 Eje1 Rín Derecho | G9 Eje3 Rín Derecho | G10 Eje4 Rín Derecho | G11 Brazos Axiales | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G1 Espejos | CUMPLE | G5 Indicadores de tablero | CUMPLE | G7 Eje1 Rín Derecho | G8 Eje1 Rín Izquierdo | G9 Eje4 Rín Derecho | G10 Eje5 Rín Derecho | G11 Bastidor | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G1 Asientos | CUMPLE | G5 Terminalas Batería | CUMPLE | G7 Eje2 Rín Derecho | G8 Eje2 Rín Izquierdo | G9 Eje5 Rín Derecho | G10 Eje3 Rín Derecho | G11 Pisos | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G2 Soportes | CUMPLE | G5 Anchaje de batería | CUMPLE | G7 Eje3 Rín Derecho | G8 Eje3 Rín Izquierdo | G9 Eje4 Rín Derecho | G10 Eje5 Rín Derecho | G11 Promedio de Distancia | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G2 Rotulas Superiores | CUMPLE | G5 Desempeñador | CUMPLE | G7 Eje4 Rín Derecho | G8 Eje4 Rín Izquierdo | G9 Eje5 Rín Derecho | G10 Eje2 Promedio de Tiempo | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G2 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G6 Cruceta | CUMPLE | G7 Eje5 Rín Derecho | G8 Eje5 Rín Izquierdo | G9 Eje3 Rín Derecho | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G2 Resortes o Balostas | CUMPLE | G6 Linterna | CUMPLE | G7 Eje3 Rín Izquierdo | G8 Eje4 Rín Derecho | G9 Eje3 Rín Derecho | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G2 Amortiguadores | CUMPLE | G6 Triángulos | CUMPLE | G7 Eje4 Rín Derecho | G8 Eje4 Rín Izquierdo | G9 Eje4 Rín Derecho | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G2 Tijeras | CUMPLE | G6 Banderola | CUMPLE | G7 Eje5 Rín Derecho | G8 Eje5 Rín Izquierdo | G9 Eje5 Rín Derecho | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G3 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G6 Tacos | CUMPLE | G7 Eje1 Rín Derecho | G8 Eje1 Rín Izquierdo | G9 Eje1 Rín Derecho | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G3 Retrovisores | CUMPLE | G6 Llanta de respuesto | CUMPLE | G7 Eje2 Rín Derecho | G8 Eje2 Rín Izquierdo | G9 Eje2 Rín Derecho | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G3 Piloto | CUMPLE | G6 Galo | CUMPLE | G7 Eje3 Rín Derecho | G8 Eje3 Rín Izquierdo | G9 Eje3 Rín Derecho | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G3 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G6 Herramienta | CUMPLE | G7 Eje4 Rín Derecho | G8 Eje4 Rín Izquierdo | G9 Eje4 Rín Derecho | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G4 Parabrisas | CUMPLE | G6 Extintor | CUMPLE | G7 Eje5 Rín Derecho | G8 Eje5 Rín Izquierdo | G9 Eje5 Rín Derecho | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G4 Ventanillas | CUMPLE | G6 Bolíquin | CUMPLE | G7 Eje1 Caja de Dirección | G8 G10 Terminales | G9 G11 Brazos Axiales | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G4 Puertas | CUMPLE | G6 Señales de advertencia | CUMPLE | G7 Eje2 Caja de Dirección | G8 G11 Bastidor | G9 G12 Promedio de Distancia | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G4 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G7 Eje3 Caja de Dirección | G8 G11 Pisos | G9 G12 Promedio de Tiempo | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G4 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Izquierdo | CUMPLE | G7 Eje4 Caja de Dirección | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G5 Direccionales | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G7 Eje5 Caja de Dirección | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G5 Stop | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Izquierdo | CUMPLE | G7 Eje1 Caja de Dirección | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G5 Reversa | CUMPLE | G7 Eje3 llanta Derecha | CUMPLE | G7 Eje2 Caja de Dirección | | | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| G5 CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION | | | | | | | | |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS | | | | | | | | |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO | | | | | | | | |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto | Izquierda | Derecha |
| Eje 1 | 6,21 | 6,34 |
| Eje 2 | 6,58 | 6,97 |

Carlos Rincón
 CARLOS RINCON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
 Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.