

Jose Benjamin B2D.

CDA RETEMEC Y CIA LTDA
NIT 900081429-7
CALLE 13 # 82-34 Tel 7465615
BOGOTÁ



01 Modificación reglamentaria	CUMPLE	08 Luz de parqueros	CUMPLE	07 Eje3 Santa Esquilda	CUMPLE
01 Distributo de la empresa	CUMPLE	08 Luz interna	CUMPLE	07 Eje4 Santa Doracha	CUMPLE
01 Andaje sillón	CUMPLE	08 Luz Placa	CUMPLE	07 Eje4 Santa Esquilda	CUMPLE
01 Estado tubos escape	CUMPLE	08 Luces Altas	CUMPLE	07 Eje5 Santa Doracha	CUMPLE
01 Asno General	CUMPLE	08 Luces Bajos	CUMPLE	07 Eje4 Santa Esquilda	CUMPLE
01 Ejeojos	CUMPLE	08 Indicadores de tablero	CUMPLE	08 Eje1 Rtn Doracha	CUMPLE
02 Parnot	CUMPLE	08 Terminales Batena	CUMPLE	08 Eje1 Rtn Esquilda	CUMPLE
02 Sopartes	CUMPLE	08 Andaje de baterías	CUMPLE	08 Eje2 Rtn Doracha	CUMPLE
02 Rotulas Superiores	CUMPLE	08 Desamparadores	CUMPLE	08 Eje2 Rtn Esquilda	CUMPLE
02 Rotulas Inferiores	CUMPLE	08 Crucetas	CUMPLE	08 Eje3 Rtn Doracha	CUMPLE
02 Plomeria o Baldones	CUMPLE	08 Linternas	CUMPLE	08 Eje3 Rtn Esquilda	CUMPLE
03 Amortiguadores	CUMPLE	08 Triangulos	CUMPLE	08 Eje4 Rtn Doracha	CUMPLE
03 Tipos	CUMPLE	08 Banderas	CUMPLE	08 Eje4 Rtn Esquilda	CUMPLE
03 Limpieparabrisas	CUMPLE	08 Tacos	CUMPLE	08 Eje5 Rtn Doracha	CUMPLE
03 Antirreflejos	CUMPLE	08 Lanta de respuesta	CUMPLE	08 Eje5 Rtn Esquilda	CUMPLE
03 Pto	CUMPLE	08 Gato	CUMPLE	08 Lakonaria y Pintura	CUMPLE
03 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	08 Horariaonda	CUMPLE	08 Tapicote	CUMPLE
04 Parabrisas	CUMPLE	08 Exterior	CUMPLE	08 Cofreito	CUMPLE
04 Ventanas	CUMPLE	08 Botiquin	CUMPLE	010 Caja de Direccion	CUMPLE
04 Puertas	CUMPLE	08 Señales de advertencia	CUMPLE	010 Terminales	CUMPLE
04 Citófono de Seguridad	CUMPLE	07 Eje1 Santa Doracha	CUMPLE	010 Brazos Azules	CUMPLE
04 Señales emergencia y Martillo	CUMPLE	07 Eje1 Santa Esquilda	CUMPLE	011 Bauliche	CUMPLE
06 Direcciónales	CUMPLE	07 Eje2 Santa Doracha	CUMPLE	011 Placa	CUMPLE
06 Stop	CUMPLE	07 Eje2 Santa Esquilda	CUMPLE	012 Promedio de Distancia	CUMPLE
06 Plomeria	CUMPLE	07 Eje3 Santa Doracha	CUMPLE	012 Promedio de Tiempo	CUMPLE

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Español para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
	Rueda De Requinto	4.86
	Liquidando	Duracha
Eje 1	3.85	3.85
Eje 2	3.96	3.52


EUGENIO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL O.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.