

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

Hector Bernal B19.

No: 00005634-2202

**C.D.A.
SEIKOU S.A.S.**
CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338 Tel
BOGOTA D.C.

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO							
Fecha de prueba: 2022-02-25	Nombre o razón social: BERNAL GUERRERO HECTOR MANUEL					Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 15886734		
Dirección: CR 15 EST 49 35	Teléfono: 3007804496					Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO									
Placa: WHT349	Marca: CHERY	Linea: TIGGO SQR7200 T117	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2015	Cilindrada: 1971	Kilometraje: 131946			
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10021468671	Combustible: GASOLINA - GAS	Color: BLANCO CHERY	Empresa:		Conductor:			



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 62	Delantera Derecha	Valor 57	Trasera Izquierda	Valor 59	Trasera Derecha	Valor 57	Mínimo 40	Maximo	Unidad %	
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
71,2	50	%	Eje 1 Izquierdo	2766	4218	N	Eje 1 Derecho	2768	3953	N	30 %
			Eje 2 Izquierdo	2612	3600	N	Eje 2 Derecho	2656	3384	N	30 %
Desviación Lateral											
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anchaje sillín	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G11 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G13 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Sistema General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G11 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G13 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G11 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G13 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G11 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G13 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G11 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G13 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G11 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G13 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G11 Latonería y Pintura	CUMPLE	G13 Tapicería	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G11 Caja de Dirección	CUMPLE	G13 Terminales	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G13 Brazos Axiales	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Pisos	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G13 Promedio de Distancia	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G11 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G13 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE						
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE						
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE						
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE						
G4 Venlanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE						
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE						
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE						
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE						
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE						
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE						
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE								

I1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

I2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

I3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

OTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	1.60	
Izquierda		Derecha
Eje 1	3,24	3,36
Eje 2	3,23	3,36

Carlos Rincón