

Gustavo Rincon B20

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS

CDA OCCIDENTE
NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A. AV. ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha: 2022-03-07 12:31:01	Propietario: LINHINA GUTIERREZ	ADRIANA CAROLINA	CG (X) MIT () CE () No. 52394401
Dirección: CRA 10B 7.01	Teléfono: 320241416	Cludad: BOGOTÁ D.C.	
Placa: WHV100	Modelo: 2015	Servicio: Público	Clase: AUTOMÓVIL
Marca: PEUGEOT	Línea: DUSTER EXPRESSION	No. de licencia de tránsito: 10021896830	Fecha Matricula: 2015-09-01
Kilometraje: 95230	Número de sillas: 5	No. Motor: A60N3270292	VIN: MF103HAASG0M030126
Color: BLANCO	Combustible: GASOLINA	Cilindr: 1598	



Suspensión						
Delantera Izquierda	61.0	Delantera Derecha	60.0	Trasera Izquierda	52.0	Trasera Derecha
						Mínimo: 40 %

Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desbalance
69.9	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3081	5704	N	Eje 1 Derecho	3873	5802
			Eje 2 Izquierdo	3873	5321	N	Eje 2 Derecho	3193	4812
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho		
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho		

Desviación Lateral						
Eje 1	-4.0	Eje 2	6.00	Eje 3		Eje 4
						Eje 5
						Máximo [-10.0-10.0]
						Unidad
						m/m

G8 Eje 1 Rn Izquierdo	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llant Derecha	CUMPLE
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llant Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Llant Derecha	CUMPLE
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 4 Llant Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llant Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llant Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Latorneria y Pintura	CUMPLE
G2 Frenos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMPLE
G2 Sopores	CUMPLE	G5 Anclaje de bateria	CUMPLE	G9 Cojines	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G8 Eje 1 Rn Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE	G8 Eje 2 Rn Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje 2 Rn Izquierdo	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje 3 Rn Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje 3 Rn Izquierdo	CUMPLE
G3 Limpaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje 4 Rn Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llant de repuesto	CUMPLE	G8 Eje 4 Rn Izquierdo	CUMPLE
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G8 Eje 5 Rn Derecho	CUMPLE
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G8 Eje 5 Rn Izquierdo	CUMPLE
G4 Faros	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llant Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G4 Sillas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llant Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G5 Carroceriales	CUMPLE	G7 Eje 2 Llant Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE
G5 Sarp	CUMPLE	G7 Eje 2 Llant Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE

G1 CAPOTZ.FIA
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5 SISTEMA ELÉCTRICO
G6 EQUIPO DE CARRETERA
G7 LLANTAS
G8 RINES

G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11 CHASIS
G12 DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI ☒ NO ☐
COMENTARIOS O OBSERVACIONES ADICIONALES

En Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMYEC oficial

null

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

CDA OCCIDENTE
CDA DEL OCCIDENTE S.A.
NIT 9001105520
JAMES ANDRÉS AMAYA CAMACHO