

REVISION PERSONALIZADA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689
CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 6741434 - 3108892943

A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2022-03-29	CONSECUTIVO:	23-12692	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	LUIS ALEJANDRO ORJUELA BUITRAGO	C.C.	7317337	WCM065
DIRECCION:	CALLE 163N 7-22	TEL:	1000000	
MARCA:	Kia	MODELO:	2014	
COMBUSTIBLE:	Gasolina	RTMYEC	2022/08/10	EMPRESA:
SOAT:	2022-08-10	TARJETA DE PROPIEDAD:	10007580310	
SEGURO CONTRACTUAL:	2023/02/11	TARJETA DE OPERACION:	2023/02/24	

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
TAPICERIA	Presentación y carrocería	X	
BAJAS	Luces	X	
ESPLINDER	Dirección	X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO	Frenos	X	
REPUESTO	Equipo de prevención y seguridad	X	
HERRAMIENTAS	Equipo de prevención y seguridad	X	
PITMAN	Dirección	X	
COLUMNAS	Dirección	X	
TUBOS MANGUERAS	Frenos	X	
INTERRUPTOR CENTRAL	Sistema Eléctrico	X	
PLACAS	Señalización e identificación	X	
LUZ GRADAS	Presentación y carrocería	X	
AMPERIMETRO	Sistema Eléctrico	X	
EFICACIA	Frenos	X	
ESTADO PISOS	Presentación y carrocería	X	
FRENOS	Luces	X	
REVERSA	Luces	X	
FUGAS GENERAL	Motor	X	
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA	Vidrios	X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	Vidrios	X	
CAMPANA	Frenos	X	
FUGAS	Frenos	X	
CALCOMANIA DE PRECIOS	Señalización e identificación	X	
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO	Señalización e identificación	X	
EMISIONES DE HUMO	Motor	X	
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS	Señalización e identificación	X	
CAJA SOPORTE	Dirección	X	
ALARMAS	Equipo de prevención y seguridad	X	
FUGAS	Transmisión	X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD	Señalización e identificación	X	
LIMPIABRISAS	Vidrios	X	
EJE TRASERO	Transmisión	X	
DISCOS	Frenos	X	
SOPORTES	Motor	X	
JUEGO AXIAL RUEDAS	Dirección	X	
PINTURA GENERAL Y LATONERIA	Presentación y carrocería	X	
PARQUEO	Luces	X	
EMBRAGUE	Transmisión	X	
CABLEADO ELECTRICO	Presentación y carrocería	X	
AMORTIGUADORES	Suspensión	X	
GRADAS	Presentación y carrocería	X	
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	Vidrios	X	
LINTERNA	Equipo de prevención y seguridad	X	
SUPERIORES	Luces	X	
NUMERO DE ORDEN	Señalización e identificación	X	
GATO	Equipo de prevención y seguridad	X	
ARBOL DE TRANSMISION	Transmisión	X	
PUERTAS	Presentación y carrocería	X	
COMBUSTIBLE	Motor	X	
PERNOS O TUERCAS	Sistema rodamiento	X	
CHASIS	PRESENTACION Y CARROCERIA	X	
PASTILLAS BANDAS	Frenos	X	
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS	Frenos	X	
CRUCETA	Equipo de prevención y seguridad	X	

ALTA	Luces	X	
Caja de Velocidades	Transmisión	X	
Soportes de Seguridad	Transmisión	X	
Trabaja	Presentación y carrocería	X	
Traba	Motor	X	
Charnas de Bodegas y Puertas	Presentación y carrocería	X	
Rueda Libre	Dirección	X	
Tapa	Motor	X	
Ventanas	Vidrios	X	
Ventanas laterales abridores de cortinas	Vidrios	X	
Espec. Funcionales	Vidrios	X	
Taquis	Equipo de prevención y seguridad	X	
Soporte de Llanta de Repuesto	Sistema rodamiento	X	
Botón	Equipo de prevención y seguridad	X	
Cadena Cardán	Transmisión	X	
Batería	Sistema Eléctrico	X	
Exterior	Equipo de prevención y seguridad	X	
Presencia de Aristas Externas - Internas	Presentación y carrocería	X	
Antiderrapante de Pedales	Frenos	X	
Tubos de Escape	Presentación y carrocería	X	
Bajo	Transmisión	X	
Triángulos	Equipo de prevención y seguridad	X	
Sistemas de Refrigeración	Motor	X	
Pitos	Equipo de prevención y seguridad	X	
Llantas	Sistema rodamiento	X	
Temple	Suspensión	X	
Cinturones de Seguridad	Presentación y carrocería	X	
Freno Emergencia	Frenos	X	
Tapa de Motor en Habáculo	Presentación y carrocería	X	
Tacómetro / Presión Aire	Sistema Eléctrico	X	
Roces o Interferencias de las Llantas	Sistema rodamiento	X	
Terminales	Dirección	X	
Volante	Dirección	X	
Boneter	Frenos	X	
Control de Velocidad / Taxímetro	Equipo de prevención y seguridad	X	
Silletería	Presentación y carrocería	X	
Interna	Luces	X	
Interruptores Eléctricos	Sistema Eléctrico	X	
Inexistencias o Deterioro de Peldaños o Estribos	Presentación y carrocería	X	
Barra	Dirección	X	
Funcionamiento de Comandos	Luces	X	
Arranque	Sistema Eléctrico	X	
Parabrisas	Vidrios	X	
Salidas de Emergencia	Vidrios	X	
Fuga Hidráulica	Dirección	X	
Elementos Rotos de Suspensión	Suspensión	X	
Correas Mangueras	Motor	X	

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI X

NO

tmp_frenos__desequilibrio_eje_1 => 10.4 tmp_frenos__desequilibrio_eje_2 => 19.3 tmp_frenos__eficacia_auxiliar => 27.6 tmp_frenos__eficacia_total => 69.7

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2022-03-29 WCM065 15:30



2022-03-29 WCM065 15:30

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

[Firma manuscrita]

APROBADO

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Leonardo Mendez [Frenos], Leonardo Mendez [Vidrios], Leonardo Mendez [Sistema Eléctrico], Leonardo Mendez [Suspensión], Leonardo Mendez [Frenos y Peso], Leonardo Mendez [Equipo de prevención y seguridad], Leonardo Mendez [Dirección], Leonardo Mendez [Motor], Leonardo Mendez [Luces], Leonardo Mendez [Presentación y Carrocería], Leonardo Mendez [Sistema rodamiento], Leonardo Mendez [Foto delantera], Leonardo Mendez [Señalización e Identificación], Leonardo Mendez [Transmisión], Luis Guillermo Rubiano Parada [Foto trasera]

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y

Escaneado con CamScanner