

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005898-2204

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.

CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338
BOGOTA D.C

Tel

FECHA

Fecha de prueba:
2022-04-04

Nombre o razón social:

LAURA NATALIA GONZALEZ NUÑEZ

Telefono:

3194685915

Documento de identidad

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 1012426025

Dirección:

CRA 71 D N 57 70 SUR

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa:
TTO915

Marca:

KIA

Línea:

SOUL LX

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2013

Cilindraje:

1591

Kilometraje:

271818

Servicio:
PUBLICO

No Licencia Tránsito:
10016240763

Combustible:
GASOLINA

Color:

BLANCO

Empresa:

Conductor:



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Minimo	Unidad	
		63			63			52			54	40		
Suspensión (Si aplica)														
Frenos														
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio		Máximo	Unidad
83.8	50	%	Eje 1 Izquierdo	3046	3895	N	Eje 1 Derecho	3301	3512	N	7,7	30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	2086	2698	N	Eje 2 Derecho	2175	2541	N	4,1	30	%	
34.9	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho							
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho							
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho							
Desviación Lateral														
Eje 1	-3,8	Eje 2	-2,8	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo		± 10		Unidad		(m/km)	
Inspección Visual														
G1	Identificación reglamentaria		CUMPLE	G5	Luz de parqueo		CUMPLE	G7	Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE			
G1	Distintivo de la empresa		CUMPLE	G5	Luz Interna		CUMPLE	G7	Eje4 llanta Derecha		CUMPLE			
G1	Anclaje sillar		CUMPLE	G5	Luz Placa		CUMPLE	G7	Eje4 llanta Izquierda		CUMPLE			
G1	Estado tubos escape		CUMPLE	G5	Luces Altas		CUMPLE	G7	Eje5 llanta Derecha		CUMPLE			
G1	Aseo General		CUMPLE	G5	Luces Bajas		CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE			
G1	Espejos		CUMPLE	G5	Indicadores de tablero		CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE			
G2	Pernos		CUMPLE	G5	Terminales Bateria		CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE			
G2	Sopones		CUMPLE	G5	Anclaje de batería		CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho		CUMPLE			
G2	Rotulas Superiores		CUMPLE	G5	Desempeñador		CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE			
G2	Rotulas Inferiores		CUMPLE	G6	Cruceta		CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho		CUMPLE			
G2	Resortes o Ballestas		CUMPLE	G6	Linterna		CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE			
G2	Amortiguadores		CUMPLE	G6	Triangulos		CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho		CUMPLE			
G2	Tijeras		CUMPLE	G6	Banderola		CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE			
G3	Limpiaparabrisas		CUMPLE	G6	Tacos		CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho		CUMPLE			
G3	Retrovisores		CUMPLE	G6	Llanta de repuesto		CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE			
G3	Pito		CUMPLE	G6	Gato		CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura		CUMPLE			
G3	Dispositivo de velocidad		CUMPLE	G6	Herramienta		CUMPLE	G9	Tapiceria		CUMPLE			
G4	Parabrisas		CUMPLE	G6	Extintor		CUMPLE	G9	Cojineria		CUMPLE			
G4	Ventanillas		CUMPLE	G6	Señales de advertencia		CUMPLE	G10	Caja de Direccion		CUMPLE			
G4	Puertas		CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G10	Terminales		CUMPLE			
G4	Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G10	Brazos Axiales		CUMPLE			
G4	Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G11	Bastidor		CUMPLE			
G5	Direccionales		CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G11	Pisos		CUMPLE			
G5	Stop		CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha		CUMPLE	G12	Promedio de Distancia		CUMPLE			
G5	Reversa		CUMPLE	G7	Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo		CUMPLE			
G1: CARROCERIA			G4: ELEMENTOS DE SUSPENSION Y FRENOS											

G1: CARROCERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELECTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,24	3,21
Eje 2	2,69	1,85