

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 708 N° 64D-16
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha 2022/03/30 18:51:46	Propietario LOGISTICA DE COL	MULTITRANSPORTE	CC.() NIT.(X) CE.() No.900424548
Dirección CL 94 72A 96	Teléfono 3125831971	Ciudad BOGOTÁ, D.C.	
Placa FSV174	Modelo 2020	Servicio Público	Clase CAMIONETA
Marca SSANGYONG	Línea RODIUS D20DTR	No. de licencia de tránsito 10018833153	Fecha Matricula 2019-07-23
Kilometraje 62022	Número de sillas 9	No. Motor 67196010555898	VIN KPTN0B1TSLP129659
Color BLANCO	Combustible DIESEL	Cilindr 1998	



Suspensión												
Delantera Izquierda			Delantera Derecha			Trasera Izquierda			Trasera Derecha			
61.0			60.0			71.0			74.0			
									Mínimo: 40 %			
Frenos												
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
72.4	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	4330	5851	N	Eje 1 Derecho	4189	5645	N	3.25	30 %
			Eje 2 Izquierdo	3451	5390	N	Eje 2 Derecho	3943	5086	N	12.4	30 %
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30	%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	%

Desviación Lateral											
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad	m/km				
1.00	0.00				[-10.0-10.0]						
G8 Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llantta Derecha	CUMPLE						
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llantta Izquierda	CUMPLE						
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Llantta Derecha	CUMPLE						
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 4 Llantta Izquierda	CUMPLE						
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llantta Derecha	CUMPLE						
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llantta Izquierda	CUMPLE						
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE						
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE						
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE						
G2 Rótulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G8 Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE						
G2 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE						
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE						
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G2 Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE						
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llantta de repuesto	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE						
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE						
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE						
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE						
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE						
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llantta Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE						
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llantta Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE						
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje 2 Llantta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE						
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llantta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE						

G1: CARROCERÍA	G5: SISTEMA ELÉCTRICO	G9: ESTADO DE PRESENTACIÓN
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G11: CHASIS
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G8: RINES	G12: DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI ☒ NO ☐

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Jaime Andres Amaya Camacho
JAIME ANDRES AMAYA CAMACHO
NIT 900.110.552-0