

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001700-2204

CDA MOTOS & AUTOS BOGOTÁ  
NIT 900634983-0  
CRA 29B N° 20 - 17 SUR Bogotá  
Tel 9370352



## FECHA

Fecha de prueba: Nombre o razón social:  
2022-04-07 LUZ ROCIO MENDEZ OCHOA

Dirección: CL 48 C SUR 8 A 60 ESTE

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

No. 52441976

Ciudad:

FUNZA

Departamento:

CUNDINAMARCA

Placa:

Marca:

RENAULT

Línea:

DUSTER DYNAMIQUE 4X4

Clase:

CAMPERO

Modelo:

2014

Cilindraje:

1998

Kilometraje:

208319

Servicio:  
PÚBLICONo Licencia Tránsito:  
10008132061Combustible:  
GASOLINAColor:  
BLANCO ARTICA

Empresa:

Conductor:

LUZ ROCIO MENDEZ OCHOA



Fecha 2022-04-07, Placa WCX589 Hora 06:45



Fecha 2022-04-07, Placa WCX589 Hora 06:47

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 44	Delantera Derecha	Valor 69	Trasera Izquierda	Valor 42	Trasera Derecha	Valor 43	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

## Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
65,8	50	%	Eje 1 Izquierdo	2347	N	Eje 1 Derecho	2455	3267	N	4,4	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2151	N	Eje 2 Derecho	1821	2933	N	15,3	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho						
29,5	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho						

## Desviación Lateral

Eje 1	9	Eje 2	9	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	---	-------	---	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Visual					
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Anchaje sillín	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Asco General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anchaje de batería	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Deseñepelador	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G2 Resortes o Balillas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE		
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE		
G3 Piso	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE		
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE		
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE		
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE		
G4 Pertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE		
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 Manta Derecha	CUMPLE		
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 Manta Izquierda	CUMPLE		
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 Manta Derecha	CUMPLE		
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 Manta Izquierda	CUMPLE		
G5 Reversa	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		

G1: CARROZERIA

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELÉCTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	7.2	
Izquierda		Derecha
Eje 1	6,3	6,4
Eje 2	6,8	6,9

**CDA MOTOS & AUTOS**  
NIT: 900634983-0 BOGOTÁ