

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00003124-2204
REVISION PLUS CDA NORTE AV
CALLE 134
NIT 9000878691
CLL 134 N 50 - 54 BOGOTA Tel
2588373



REVISION PLUS S.A.
REVISEN TECNOMECANICA Y DE GAS

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba: 2022-04-04	Nombre o razón social: WILLAYD VARGAS OCHOA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 79366320
Dirección: dg 17b 88 75	Teléfono: 3123505900 Cel 3123505900	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHICULO			
Placa: UFZ753	Marca: HYUNDAI	Línea: H1	Clase: MICROBUS
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10014502944	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO CERAMICA
		Empresa:	Conductor: WILLAYD VARGAS OCHOA



Suspensión (Si aplica)														
Delantera Izquierda		Valor 71	Delantera Derecha		Valor 65	Trasera Izquierda		Valor 62	Trasera Derecha		Valor 59	Mínimo 40	Unidad %	
Frenos														
Eficacia Total	Mínimo	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
62	50	%	Eje 1 Izquierdo		2654	4424	N	Eje 1 Derecho	3018	3316	N	12,1	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo		2890	5386	N	Eje 2 Derecho	2871	5297	N	0,7	30	%
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho							
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho							
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho							
Desviación Lateral														
Eje 1	-6,8	Eje 2	-3,5	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10		Unidad	(m/km)	
Inspección Visual														
G1 Identificación reglamentaria			CUMPLE		G5 Luz de parqueo			CUMPLE		G7 Eje3 llanta Izquierda			NO APLICA	
G1 Distintivo de la empresa			CUMPLE		G5 Luz interna			CUMPLE		G7 Eje4 llanta Derecha			NO APLICA	
G1 Anclaje sillas			CUMPLE		G5 Luz Placa			CUMPLE		G7 Eje4 llanta Izquierda			NO APLICA	
G1 Estado tubos escape			CUMPLE		G5 Luces Altas			CUMPLE		G7 Eje5 llanta Derecha			NO APLICA	
G1 Aseo General			CUMPLE		G5 Luces Bajas			CUMPLE		G7 Eje5 llanta Izquierda			NO APLICA	
G1 Espejos			CUMPLE		G5 Indicadores de tablero			CUMPLE		G8 Eje1 Rin Derecho			CUMPLE	
G2 Pernos			CUMPLE		G5 Terminales Batería			CUMPLE		G8 Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE	
G2 Soportes			CUMPLE		G5 Anclaje de batería			CUMPLE		G8 Eje2 Rin Derecho			CUMPLE	
G2 Rotulas Superiores			CUMPLE		G5 Desempeñador			CUMPLE		G8 Eje2 Rin Izquierdo			CUMPLE	
G2 Rotulas inferiores			CUMPLE		G6 Cruzeta			CUMPLE		G8 Eje3 Rin Derecho			NO APLICA	
G2 Resortes o Ballestas			CUMPLE		G6 Linterna			CUMPLE		G8 Eje3 Rin Izquierdo			NO APLICA	
G2 Amortiguadores			CUMPLE		G6 Triangulos			CUMPLE		G8 Eje4 Rin Derecho			NO APLICA	
G2 Tijeras			CUMPLE		G6 Banderola			CUMPLE		G8 Eje4 Rin Izquierdo			NO APLICA	
G3 Limpiaparabrisas			CUMPLE		G6 Tacos			CUMPLE		G8 Eje5 Rin Derecho			NO APLICA	
G3 Retrovisores			CUMPLE		G6 Llanta de respuesto			CUMPLE		G8 Eje5 Rin Izquierdo			NO APLICA	
G3 Pito			CUMPLE		G6 Gato			CUMPLE		G9 Latoneria y Pintura			CUMPLE	
G3 Dispositivo de velocidad			CUMPLE		G6 Herramienta			CUMPLE		G9 Tapiceria			CUMPLE	
G4 Parabrisas			CUMPLE		G6 Extingtor			CUMPLE		G9 Cojineria			CUMPLE	
G4 Ventanillas			CUMPLE		G6 Botiquin			CUMPLE		G10 Caja de Direccion			CUMPLE	
G4 Puertas			CUMPLE		G6 Señales de advertencia			CUMPLE		G10 Terminales			CUMPLE	
G4 Cinturones de Seguridad			CUMPLE		G7 Eje1 llanta Derecha			CUMPLE		G10 Brazos Axiales			CUMPLE	
G4 Salidas emergencia y Mantillo			CUMPLE		G7 Eje1 llanta Izquierda			CUMPLE		G11 Bastidor			CUMPLE	
G5 Direccional			CUMPLE		G7 Eje2 llanta Derecha			CUMPLE		G11 Pisos			CUMPLE	
G5 Stop			CUMPLE		G7 Eje2 llanta Izquierda			CUMPLE		G12 Promedio de Distancia			NO APLICA	
G5 Reversa			CUMPLE		G7 Eje3 llanta Derecha			NO APLICA		G12 Promedio de Tiempo			NO APLICA	

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION
G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,44
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,32	4,32
Eje 2	4,21	4,55



JANPIER SUAREZ PEDROZA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.