

Ricardo Castro 154.

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV. ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16
Cd. BOGOTÁ
Tel. 2235665 -

Fecha 2022/04/06 10:45:29	Propietario DE TRANSPORTES	EMPRESA	CC. () NIT.(X) CE. () N° 830090497
Dirección CARRERA 69 N 63 A 31	Teléfono 3132528303	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.	
Placa TTN813	Modelo 2013	Servicio Público	Clase CAMIONETA
No. de licencia de tránsito 10017865224	Fecha Matrícula 2012-09-28	Kilometraje 252755	Número de sillas 5
No. Motor A690Q149442	VIN 0FBHSRCA6DM002314	Color BLANCO	Combustible GASOLINA
		Cilindr. 1598	



2022-04-06 , TTN813 10-54




2022-04-06 , TTN813 10-54

Suspensión													Mínimo: 40	%
Delantera Izquierda			Delantera Derecha			Trasera Izquierda			Trasera Derecha					
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad			
58.9	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2784	N	Eje 1 Derecho	2803	N	0.57	30	%			
			Eje 2 Izquierdo	2188	N	Eje 2 Derecho	2092	N	4.38	30	%			
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%			
25.6	18.0	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%			
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%			
Desviación Lateral														
Eje 1	0.00		Eje 2	-20.0*		Eje 3			Eje 4		Eje 5		Máximo [-10.0-10.0]	Unidad m/km
G8	Eje 1 Rín Izquierdo		CUMPLE	G5	Reversa		CUMPLE		G7	Eje 3 Llanta Derecha		CUMPLE		
G1	Identificación reglamentaria		CUMPLE	G5	Luz de parqueo		CUMPLE		G7	Eje 3 Llanta Izquierda		CUMPLE		
G1	Distintivo de la empresa		CUMPLE	G5	Luz Interna		CUMPLE		G7	Eje 4 Llanta Derecha		CUMPLE		
G1	Andeaje sillas		CUMPLE	G5	Luz Placa		CUMPLE		G7	Eje 4 Llanta Izquierda		CUMPLE		
G1	Estado tubos escape		CUMPLE	G5	Luces Altas		CUMPLE		G7	Eje 5 Llanta Derecha		CUMPLE		
G1	Aseo General		CUMPLE	G5	Luces Bajas		CUMPLE		G7	Eje 5 Llanta Izquierda		CUMPLE		
G1	Espejos		CUMPLE	G5	Indicadores de tablero		CUMPLE		G9	Latonería y Pintura		CUMPLE		
G2	Pemros		CUMPLE	G5	Terminales Batería		CUMPLE		G9	Tapicería		CUMPLE		
G2	Soporores		CUMPLE	G5	Ancilaje de batería		CUMPLE		G9	Cojinetes		CUMPLE		
G2	Rótulas Superiores		CUMPLE	G5	Desempeñador		CUMPLE		G8	Eje 1 Rín Derecho		CUMPLE		
G2	Rótulas Inferiores		CUMPLE	G6	Cruceta		CUMPLE		G8	Eje 2 Rín Derecho		CUMPLE		
G2	Resortes o Balastas		CUMPLE	G6	Linterna		CUMPLE		G8	Eje 2 Rín Izquierdo		CUMPLE		
G2	Amortiguadores		CUMPLE	G6	Triángulos		CUMPLE		G8	Eje 3 Rín Derecho		CUMPLE		
G2	Tijeras		CUMPLE	G6	Banderola		CUMPLE		G8	Eje 3 Rín Izquierdo		CUMPLE		
G3	Limpaparabrisas		CUMPLE	G6	Tacos		CUMPLE		G8	Eje 4 Rín Derecho		CUMPLE		
G3	Retrovisores		CUMPLE	G6	Llanta de repuesto		CUMPLE		G8	Eje 4 Rín Izquierdo		CUMPLE		
G3	Pito		CUMPLE	G6	Gato		CUMPLE		G8	Eje 5 Rín Derecho		CUMPLE		
G3	Dispositivos de velocidad		CUMPLE	G6	Herramienta		CUMPLE		G8	Eje 5 Rín Izquierdo		CUMPLE		
G4	Parabrisas		CUMPLE	G6	Extintor		CUMPLE		G10	Caja de dirección		CUMPLE		
G4	Ventanillas		CUMPLE	G6	Bolíguin		CUMPLE		G10	Terminales		CUMPLE		
G4	Puertas		CUMPLE	G6	Seriales de advertencia		CUMPLE		G10	Brazos Axiales		CUMPLE		
G4	Cinturones de seguridad		CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha		CUMPLE		G11	Bastidor		CUMPLE		
G4	Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda		CUMPLE		G11	Pisos		CUMPLE		
G5	Direccionales		CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha		CUMPLE		G12	Promedio de distancia		CUMPLE		
G5	Stop		CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda		CUMPLE		G12	Promedio de tiempo		CUMPLE		
G1 CARROCERIA			G5-SISTEMA ELÉCTRICO			G9-ESTADO DE PRESENTACIÓN								
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN			G6-EQUIPO DE CARRETERA			G10-SISTEMA DE DIRECCION								
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD			G7 LLANTAS			G11:CHASIS								
G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD			G8 RINES			G12-DISPOSITIVO DE COBRO								

APROBADO : SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES
---	---

Ir a Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

REVISION PREVENTIVA

Desviación lateral para los demás ejes superior a +/-10 m/km	null
NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.	
 JUAN SEBASTIÁN PATAGUIVA PINTO	