

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha 2022/04/06 10:36:34	Propietario GONZALEZ YUDY ALEXANDRA ANDRADE	CC.(X) NIT.() CE.() No.1019066624
Dirección cll 149 # 117 32	Teléfono 3008855684	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Placa FVL978	Modelo 2020	Servicio Público
No. de licencia de tránsito 10024178801	Fecha Matrícula 2019-06-05	Kilometraje 0
No. Motor E410C205550	VIN 9FBHSR5B3LM900821	Color BLANCO
	Combustible GASOLINA	Cilindr 1998



2022-04-06, FVL978 10-44



2022-04-06, FVL978 10-45

Suspensión											
Delantera Izquierda	62.0	Delantera Derecha	62.0	Trasera Izquierda	83.0	Trasera Derecha	60.0	Minimo:	40	%	
Frenos											
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
82.1	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2631	3910	N	Eje 1 Derecho	2727	3949	N	3.52
			Eje 2 Izquierdo	1350	2656	N	Eje 2 Derecho	1396	2528	N	2.57
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%
22.9	18.0	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%

Desviación Lateral											
Eje 1	0.00	Eje 2	-5.0	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo [-10.0-10.0]	Unidad m/km
G8 Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Lanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje 3 Lanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje 3 Lanta Derecha	CUMPLE		
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Lanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje 3 Lanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje 3 Lanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Lanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje 4 Lanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje 4 Lanta Derecha	CUMPLE		
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 4 Lanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje 4 Lanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje 4 Lanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Lanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje 5 Lanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje 5 Lanta Derecha	CUMPLE		
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje 5 Lanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje 5 Lanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje 5 Lanta Izquierda	CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Lateral y Pintura	CUMPLE	G9 Lateral y Pintura	CUMPLE	G9 Lateral y Pintura	CUMPLE		
G2 Puntos	CUMPLE	G5 Terminales Bateria	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE		
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G9 Cojinera	CUMPLE	G9 Cojinera	CUMPLE	G9 Cojinera	CUMPLE		
G2 Rótulas Superiores	CUMPLE	G5 Desemparador	CUMPLE	G8 Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE		
G2 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE		
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE		
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE		
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Lanta de repuesto	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G3 Pilo	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE		
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE		
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE		
G4 Puertas	CUMPLE	G8 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE		
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Lanta Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE		
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Lanta Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE		
G5 Direccional	CUMPLE	G7 Eje 2 Lanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE		
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Lanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE		

G1:CARROCERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6:EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI ☒ NO ☐

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

[Handwritten signature]
JUAN SEBASTIAN PATAQUIVA RINTO
NIT 9001105520