

LUIS Antonio Pinto B6.

C.D.A. 37 S.A.
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

NIT: 900.165.471-9 Dir: Calle 12 A No 35-61 Tel: 2374176-2374177

REVISION TECNOMECANICA PREVENTIVA

Ley 1383 Del 2010 Ministerio de Transporte. Resolución 315 de 2013 y 1565 de 2014

Email: cda37sa@hotmail.com

FORMULARIO No: 61970	PLACA AUTO WNZ682	F. REVISION PREV. 28-mar.-22	F. PROX. REVISION: 27-may.-22	EMPRESA AFILIADA PORTES ESPECIALES GLOBAL	ORDEN- MOVIL 086
MARCA RENAULT	LINEA DUSTER DYNAMIQUE	MODELO 2017	CLASE CAMIONETA	COLOR (es) BLANCO ARTICO	
TIPO SERVICIO PUBLICO	NIVEL DE SERVICIO ESPECIAL	TARJETA OPERACION 160367	LICENCIA TRANSITO 10012073988	TIPO MOTOR GASOLINA	Venci Rev. Tecn Oblig 05-jul.-22
DATOS DEL PROPIETARIO					
NOMBRE PROPIETARIO CARRASCO DE PINTO LILIA EVA		NIT/CC PROPIETARIO 41539139		DIRECCION PROPIETARIO TELEFONO PROPIETARIO 	
DATOS DEL CONDUCTOR					
NOMBRE CONDUCTOR LUIS ANTONIO PINTO			CEDULA CONDUCTOR 19206933	VENC. LICENCIA CONDUCCION 14-ago.-22	
DATOS DE LOS SEGUROS					
SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA ESTADO		ASEGURADORA C. CONTRACTUAL ESTADO		ASEGURADORA C. EXTRACONTRA ESTADO	
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO 18-may.-22		C. CONTRAC. VENCIMIENTO 22-abr.-22		C. EXTRACONTRAC VENCIMIENTO 22-abr.-22	
RESULTADOS ANALISIS DE GASES					
Lim CO %	CO% y otros gas	PPM Resultados:		Aprobó CO%	
Lim PPM:				Aprobó PPM:	

OBSERVACIONES:

Formulario No: 61970

SISTEMA DE: 1 EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD

- 1 Retrovisores Apto
- 2 Botiquín Apto
- 3 Espejos laterales Apto
- 4 Espejo puerta trasera Apto
- 5 Extintor Apto
- 6 Gato hidráulico Apto
- 7 Herramientas Apto
- 8 Linterna Apto
- 9 Martillo rompe vidrios-palanca Apto
- 10 Soporte repuesto Apto
- 11 Tacos Apto
- 12 Triángulos Apto
- 13 Dispositivo de velocidad Apto
- 14 Chaleco Apto

SISTEMA DE: 2 AJUSTAMIENTO Y OTROS

- 15 Bomper trasero Apto
- 16 Numeros de movil Apto
- 17 Cauchos puertas Apto
- 18 Latonería Apto
- 19 Pintura general Apto
- 20 Bomper delantero Apto
- 21 Logotipos de la empresa Apto
- 22 PBX Como conduzco? Apto
- 23 Calcomanías Salida Emergencia Apto
- 24 Aristas cortantes Apto
- 25 Placas laterales y de techo Apto
- 26 Tapa aceite y tapa combustible Apto
- 27 Chapas y manijas Apto

SISTEMA DE: 3 FRENO

- 28 Liquido frenos Apto
- 29 Booster Apto
- 30 Tubos mangueras Apto
- 31 Guayas Fundas Varillas Apto
- 32 Pedal Apto
- 33 Bomba principal Apto
- 34 Freno mano Apto

SISTEMA DE: 4 ELEMENTOS PARA PRODUCIR RUIDO

- 35 Pito Apto

SISTEMA DE: 5 VIDRIOS

- 36 Interruptores elevavidrios Apto
- 37 Vidrios que distorsionan camp Apto

- 38 Parabrisas Del y Trasero Apto
- 39 Polarizados y entintados Apto
- 40 Fisuras e impactos Apto
- 41 Ventanas laterales Apto
- 42 Salidas de Emergencia Apto

SISTEMA DE: 6 DIRECCION

- 43 Alineación Apto
- 44 Axiales Apto
- 45 Brazo corto Apto
- 46 Guardapolvos direccion Apto

SISTEMA DE: 7 PRESENTACION INTERIOR

- 47 Asideros y portaequipajes Apto
- 48 Cinturones de seguridad Apto
- 49 Silletería Apto
- 50 Sillas discapacitados Apto
- 51 Tapicería Apto
- 52 forros Apto
- 53 Aseo Apto
- 54 Etribos Apto
- 55 Puertas Apto
- 56 Pisos (lisos o rotos) Apto
- 57 Timbre Apto

SISTEMA DE: 8 FUGAS

- 58 Combustible Apto
- 59 Aire (mangueras y valvulas) Apto

SISTEMA DE: 9 MOTOR

- 60 Fugas aceite motor Apto
- 61 Batería Apto
- 62 Cableado electrico en mal estado Apto
- 63 Radiador (fugas) Apto
- 64 Guaya capo Apto
- 65 Soportes Apto
- 66 Filtros de aire Apto

SISTEMA DE: 10 SUSPENSION

- 67 Guardapolvos rotulas Apto
- 68 Tirantes o brazos Apto
- 69 Amortiguadores delanteros Apto
- 70 Amortiguadores traseros Apto
- 71 Soportes sapos Apto
- 72 Fugas amortiguadores Apto
- 73 Tijera inferior Apto
- 74 Tijera superior Apto
- 75 Terminales Apto
- 76 Splinderes Apto

- 77 Bujes muelles Apto
- 78 Bujes tijeras Apto
- 79 Hojas muelles Apto
- 80 Espirales Apto
- 81 Rotulas Apto
- 82 Chasis Apto
- 83 Barra estabilizadora Apto

SISTEMA DE: 11 ALUMBRADO Y SEÑALIZACION

- 84 Intensidad luces Apto
- 85 Pastas frenos Apto
- 86 Pastas estacionarias Apto
- 87 Exploradoras traseras Apto
- 88 Colores diferentes Apto
- 89 Luces reflectivas Apto
- 90 Pastas reversa Apto
- 91 Comandos luces Apto
- 92 Luces bajas Apto
- 93 Luces Altas Apto
- 94 Luces estribos Apto
- 95 Direccionales Apto
- 96 Estacionarias Apto
- 97 Exploradoras delanteras Apto
- 98 Reversa Apto
- 99 frenos Apto
- 100 Internas Apto
- 101 Cocuyos delanteros Apto
- 102 Cocuyos traseros Apto
- 103 Luz placa Apto

SISTEMA DE: 12 EMISIONES CONTAMINANTES

- 104 Resonador Apto
- 105 Nivel de opacidad % No aplica
- 106 CO % Sin evaluar
- 107 Exosto Apto

SISTEMA DE: 13 RINES Y LLANTAS

- 108 Bandas laterales Apto
- 109 Fisuras Apto
- 110 Banda de rodamiento Apto
- 111 Regrabadas Apto
- 112 Delanteras Apto
- 113 Traseras Apto
- 114 Repuesto Apto
- 115 Rines Apto
- 116 Guardapolvos ejes Apto
- 117 Pernos y esparragos Apto

SISTEMA DE: 14 REVISION EXTERIOR

- 118 Limpiabrisas Apto
- 119 fisuras chasis Apto
- 120 Peldaños Apto
- 121 Puertas Apto
- 122 Baul Apto
- 123 Carroceria - corrosion Apto
- 124 Compuertas de carga Apto
- 125 Perforaciones o entrada de agua Apto
- 126 Guardabarros Apto

SISTEMA DE: 15 TAXIMETRO

- 127 Inexistencia taximetro Apto
- 128 Taximetro no visible Apto

SISTEMA DE: 16 TRANSMISION Y POTENCIA

- 129 Holguras elementos transmisión Apto
- 130 Fuga de aceite caja Apto
- 131 Cadena proteccion cardan Apto
- 132 Holguras cardan Apto

Se notó uso de los resultados de la revisión preventiva en la revisión con la revisión técnica mecánica (RTE y ECI) y no obliga al CDA a la actualización de la misma.

