

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005900-2204

C.D.A.  
**SEIKOU S.A.S.**

CDA SEIKOU SAS  
NIT 901074563-0  
Cra 20 No 66-34/40  
7557338  
BOGOTA D.C

Tel

## FECHA

Fecha de prueba:  
2022-04-04

Nombre o razón social:

ELIZABETH SERRANO AMAYA

Documento de identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

No. 51644353

Dirección:

CRR 123 N 151 66

Teléfono:

3196280205

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:  
UFZ588

Marca:

HYUNDAI

Línea:

H1

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2012

Cilindrada:

2476

Kilometraje:

413754

Servicio:  
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:  
10012388263

Combustible:  
GASOLINA

Color:  
BLANCO CERAMICA

Empresa:

Conductor:

## DATOS DEL VEHICULO



Delantera Izquierda		Valor 68	Delantera Derecha		Valor 67	Trasera Izquierda		Valor 57	Trasera Derecha		Valor 59	Minimo 40	Unidad %
---------------------	--	----------	-------------------	--	----------	-------------------	--	----------	-----------------	--	----------	-----------	----------

Eficacia Total			Mínimo 58,8	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3372	Peso 6200	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3461	Peso 5739	Unidad N	Desequilibrio 2,6	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar			Mínimo 29,3	Unidad %	Eje 2 Izquierdo	3256	5552	N	Eje 2 Derecho	3375	5396	N	3,5	30	%
					Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
					Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
					Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Eje 1 -0,2 Eje 2 2,3 Eje 3			Desviación Lateral			Eje 4 Eje 5			Máximo ± 10			Unidad	(m/km)
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G6 Indicadores de tablero	CUMPLE	G6 Terminales Batería	CUMPLE	G6 Anclaje de batería	CUMPLE	G6 Desempeñador	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G8 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G8 Eje1 llanta Izquierdo	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierdo	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G8 Eje2 llanta Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierdo	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierdo	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G8 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierdo	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Latoneria y Pintura	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9 Cojineria	CUMPLE	G9 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G9 Latoneria y Pintura	CUMPLE	G9 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G11 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMPLE	G9 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G3 Piloto	CUMPLE	G9 Cojineria	CUMPLE	G9 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G4 Parabrisas	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G4 Ventanillas	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE								
G4 Puertas	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE										
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE												
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE												
G5 Direccionales	CUMPLE												
G5 Stop	CUMPLE												
G5 Reversa	CUMPLE												

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G8: RINES

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G11: CHASIS

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,56
Izquierda		Derecha
Eje 1	3,25	3,48
Eje 2	3,97	3,64